

建设单位	肇庆华欣特化工涂料有限公司				
项目名称	肇庆华欣特化工涂料有限公司改扩建项目				
项目地址	肇庆高新区宝石路 13 号				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	何小姐				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	项目投资 660 万元，在汽车油漆车间 2 固化剂生产区新增一套固化剂生产装置，并将汽车油漆车间 2 原有的树脂生产区改成汽车清漆、稀释剂生产区，新增储罐区、研发中心。				
现场调查人员	黄倩雯、邱文闯	调查时间	2019.11.19	陪同人	何小姐
检测人员	钟智润、黄有标、黄倩雯	检测时间	2019.12.5~7	陪同人	何小姐
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：</p> <p>生产固化剂产生的职业病危害因素：噪声、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、六亚甲基二异氰酸酯等；生产汽车清漆产生的职业病危害因素：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸丁酯等；生产稀释剂产生的职业病危害因素：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯；研发中心接触的职业病危害因素：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、甲醇、丁醇、丁酮、六亚甲基二异氰酸酯。（具体见资料性附件表 4.4-1）。</p> <p>所检职业病危害因素均低于接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议：</p> <p>结论：本项目试运行期间职业病防护满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该项目能够满足防护设施验收的条件。</p> <p>建议：1) 建议企业汽车油漆车间 2 可燃气体报警装置与通风装置联锁，并确保事故通风次数达到 12 次；2) 对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，该公司应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令 49 号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）等有关规定完善岗前、在岗期间及离岗职业健康检查；3) 完善职业卫生管理档案。</p>					
<p>技术审查专家组评审意见：</p> <p>1) 进一步完善防护设施的调查分析评价内容；2) 补充车间（场所）通风的调查内容；3) 落实个专家的个人意见。</p> <p>专家组同意整改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组组长确认。</p>					