

| | | | |
|--|--|------|-------------|
| 评价机构 | 广东汇成安全健康环境咨询有限公司 | 资质证号 | APJ-（粤）-015 |
| 项目名称 | 杭州楚丰建筑劳务承包有限公司珍宝集团总部项目钢筋工程施工区域安全现状评价报告 | | |
| 委托单位 | 杭州楚丰建筑劳务承包有限公司 | | |
| 项目类别 | 安全现状评价报告 | | |
| <p>项目简介：</p> <p>杭州楚丰建筑劳务承包有限公司企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立时间为2008年05月23日，地址为浙江省杭州市拱墅区和睦新村46号407室，法定代表人为胡年新，注册资本为2510万人民币，经营范围是：承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业；室内外装饰服务；建筑设备的租赁；建筑材料、装饰材料的销售；其他无需报经审批的一切合法项目。</p> <p>珍宝集团总部项目位于广州市黄埔区广汕公路以南、力康路以西地块内。该项目总用地面积为12002.2平方米，总建筑面积53935.9平方米，由两栋相连建筑物构成，分别为办公楼和酒店，建筑物最大建筑高度68.50m。该项目建设工程于2019年12月开始施工，目前正处于地下室施工阶段。</p> <p>2020年12月29日10时14分，有一名非该项目人员擅自进入工地，意外造成钢筋刺入腹腔，经抢救无效死亡，该区域为杭州楚丰建筑劳务承包有限公司施工辖区。</p> | | | |
| 项目组长 | 王一波 | | |
| 项目组成人员 | 何芬、韩效栋 | | |
| 报告审核人 | 游海 | | |
| 过程控制负责人 | 谢雄英 | | |
| 技术负责人 | 刘海军 | | |
| 现场调查情况 | 查勘了该项目的周边环境，调查了相关的安全设施及安全管理情况 | | |
| <p>评价结论：</p> <p>综上所述，本评价组认为：杭州楚丰建筑劳务承包有限公司珍宝集团总部项目钢筋工程施工区域安全现状，在落实本评价报告所提出的安全对策措施后，符合国家有关法律法规标准规范的要求。</p> | | | |
| <p>现场照片：</p>  | | | |