

建设单位	广东鸿邦金属铝业有限公司				
项目名称	广东鸿邦金属铝业有限公司建设项目				
项目地址	广州市黄埔区永和经济区田园路 93 号				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	张部				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	广东鸿邦金属铝业有限公司（以下简称“该公司”），成立于 2014 年 05 月 13 日，是一家由广州钢铁企业集团有限公司、广东鸿劲金属铝业有限公司以及邝满兴先生三方共同投资成立的合资公司，位于广州市增城区新塘镇宁西工业园，占地面积为 19350 平方米，总投资额 1 亿元，主要从事废旧铝材回炉再生铝合金液和铝合金锭，年产量约 90000 吨。				
现场调查人员	黄倩雯、赵文朋	调查时间	2021.4.22	陪同人	张部
检测人员	何赞	检测时间	2021.5.12~5.14	陪同人	张部
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：</p> <p>生产过程产生的职业病危害因素：铝尘（含铝合金粉尘、氧化铝粉尘）、铜烟、氧化镁烟、噪声、高温、一氧化碳、氮氧化合物、臭氧、电焊烟尘、锰及其化合物、紫外线、砂轮磨尘。</p> <p>熔炼岗位、铸锭岗位、铝液净化岗位和搓灰岗位的高温检测结果高于职业接触限值，其余所检职业病危害因素均低于接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议：</p> <p>结论：该项目试运行期间职业病危害防护措施防护效果良好，该项目在采取了控制效果评价报告所提措施和建议的情况下，在正常生产过程中，作业人员实际接触的职业病危害因素的浓度（或强度）可以控制在国家职业接触限值以内，能符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备了职业病防护设施竣工验收条件。</p> <p>1）建议企业加强熔炼车间通风并减少高温作业人员接触频率。2）对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，该公司应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 49 号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）等有关规定完善岗前、在岗期间及离岗职业健康检查。3）企业应在产生或存在职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备、材料（产品）包装、贮存场所设置相应的警示标识。4）建设项目在生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、防护设施等发生变更时，应当按照有关规定对变更内容重新进行职业病危害评价。5）按照中华人民共和国国家卫生健康委员会令第 5 号、原安监总局 48 号令的要求，加强该项目的职业卫生管理工作，应做好每年一次的作业场所职业病危害因素定期检测工作，检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并及时向监督管理部门报告和劳动者公布。6）企业应按照《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健〔2013〕171 号）的要求建立各类职业卫生档案，各类职业卫生管理资料应及时整理归档。</p>					
<p>技术审查专家组评审意见：</p> <p>1）完善生产车间全面通风的分析与评价；2）细化职业病防护设施合理性与符合性评价；3）补充高温超标原因分析；4）专家提出的其他个人意见。</p> <p>专家组同意整改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组确认。</p>					