

<b>评价机构</b>	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
<b>项目名称</b>	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司提升电极箔废液综合利用及处理能力建设项目安全预评价		
<b>委托单位</b>	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司		
<b>项目类别</b>	安全预评价		
<b>项目简介:</b>	<p>乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“该公司”）成立于2004年12月02日，注册资本：人民币壹亿陆千叁佰玖拾陆万贰仟陆佰元，有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为91440232769306893B，住所：乳源县开发区，经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；“三废”综合回收利用；电力供应；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>		
<b>项目组长</b>	谢雄英		
<b>项目组成人员</b>	饶望冬、李琳		
<b>报告审核人</b>	潘杰		
<b>过程控制负责人</b>	韩效栋		
<b>技术负责人</b>	刘海军		
<b>现场调查情况</b>	查勘了该公司的平面布置、原辅材料、工艺及设备、配套公用设施 and 安全生产管理情况。		
<b>评价结论:</b>	<p>综上所述，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司在有效落实本报告所提出的安全对策措施和建议基础上，并对存在的安全隐患进行及时整改后，其安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求，能实现安全生产。</p>		
<b>现场照片:</b>	 <p>The first photograph shows a large industrial facility with several tall, cylindrical storage tanks or processing units, connected by a network of pipes and walkways. The ground is wet, suggesting recent rain. The second photograph shows a construction area within the same facility, with a large green tarp covering a pile of debris or equipment. A yellow building is visible in the background.</p>		