

用人单位	开平威宝精密电机有限公司				
单位地址	开平市开平工业园兴发路 42 号				
单位联系人	陈小姐				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	开平威宝精密电机有限公司位于开平市开平工业园兴发路 42 号，成立于 2005 年 6 月 27 日，法人代表为邱明总。该公司总占地面积为 3.2 万平方米，现有员工总数 343 人。				
现场调查人员	陈金铨、危朋	调查时间	2020.3.10	陪同人	陈小姐
检测人员	邹剑武、甄嘉诚	检测时间	2020.3.24~26	陪同人	陈小姐
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：磷酸、氢氧化钠、锰及其化合物、可溶性镍化合物、二氧化锡、铅烟、铜烟、异丙醇、氧化铝粉尘、二甲苯、乙苯、壬烷、2-丁氧基乙醇、电焊烟尘、氮氧化合物、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、砂轮磨尘、乙酸、甲醇、丁酮、氟及其无机化合物、过氧化氢、其他粉尘、硫酸、氨、硫化氢、氧化银、磷及其化合物、噪声、高温、工频电磁场、高频电磁场、紫外线、振动（手传振动）。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>冲压车间压铸工、粗加工车间二次扩管工、粗加工车间车削工、粗加工车间冲孔工和装配一车间打磨工噪声超过职业接触限值，浸漆岗位二甲苯浓度超过职业接触限值，其他所检岗位职业病危害因素浓度（强度）均低于职业接触限值。</p> <p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：较重</p> <p>建议：1）在浸漆岗位设置局部排风设施，同时，加强个人防护用品的佩戴与监督，为作业人员制定《听力保护计划》；2）氮气储罐和氩气储罐应设置围堰、风向标、冲淋洗眼装置，补充冻伤软膏、正压式空气呼吸器、防护服、防护鞋等应急救援物资；3）参照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查及检查周期进行检查，按接触的职业危害因素完善职业健康检查的内容与岗位；4）为浸漆工配备防有机气体的防毒口罩和防护眼镜；5）进行职业病危害项目申报；6）浸漆岗位补充设置二甲苯的告知卡。</p>					