

用人单位	东源县长河气体有限公				
单位地址	河源市东源县灯塔镇黄土岭村神前小组南蛇坑				
单位联系人	陈总				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	东源县长河气体有限公司成立于 2009 年 2 月，注册资本 200 万元，厂址为东源县灯塔镇黄土岭村神前小组南蛇坑，占地面积 11280.99m ² ，主要生产乙炔[溶于介质的]，分装氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、二氧化碳[压缩的]，年生产或分装各类气体达 23 万瓶。				
现场调查人员	赵文朋、王一波	调查时间	2020.4.8	陪同人	陈总
检测人员	张炳荣、赵文朋	检测时间	2020.4.15~17	陪同人	杨厂长
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：其他粉尘（碳化钙）、乙炔、硫化氢、磷化氢、砷化氢、丙酮、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、低温、噪声、工频电磁场。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>该项目所检的生产性粉尘、毒物、物理因素等职业病危害因素浓度（强度）度均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1）丙酮库设置洗眼器、防爆风机，风机与报警仪联动；2）严格按照要求对接触职业病危害因素的人员按照检查项目、周期进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，对需要复查的人员按要求及时组织复查，对发现的职业禁忌证、疑似职业病情况按要求进行上报和处理；3）为投料工配备防尘毒口罩；4）加强个人防护用品佩戴的监督管理，严格要求作业人员佩戴个人防护用品；5）在工作场所醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果；6）与职工签订告知书，告知其岗位可能存在的职业病危害因素的种类、危害程度及其后果，并载明职业病防护措施和待遇；7）完善工作场所警示标识与告知卡；8）按照要求进行职业病危害申报工作；9）建立健全相关职业卫生档案，并根据实际情况持续进行更新；10）进行职业病危害事故的应急演练；10）按要求每年委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构至少进行一次职业病危害因素定期检测；11）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。</p>					