

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广州从化兆舜新材料有限公司危化品储存设施风险评估报告		
委托单位	广州从化兆舜新材料有限公司		
项目类别	风险评估报告		

项目简介:

广州从化兆舜新材料有限公司前身为从化东洋贸易有限公司，是一家专业从事密封胶和涂料生产的有限责任公司(法人独资)类型民营企业，公司成立于2001年4月28日，注册资本2600万元，公司位于广州市从化鳌头镇龙星路61号，法人代表人及主要负责人为孙仲华，经营范围：批发业。于2019年9月3日变更为现公司名，统一社会信用代码：91440184728236729C，经营范围：化学原料和化学制品制造业。

该公司于2019年9月25日取得变更后的安全生产许可证，编号：(穗)WH应急许证字[2019]0115，有效期为2018年7月23日至2021年7月22日；许可范围为：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品【闭杯闪点≤60℃】(序号2828，沥青底漆、水性环氧富锌底漆)，年生产能力为20000t。具体包括：1000吨沥青底漆、12000吨水性沥青漆、5000吨水性环氧富锌底漆、2000吨水性环氧富锌底漆固化剂。该公司南厂西部中间位置设置乙类露天储罐区E3，采用卧式储罐，占地面积514.8m²，储罐区四周设置1m高防火堤，储罐区设置有30m³储罐2个，50m³储罐1个，100m³储罐2个，自北向南编号为1~5，其中3#松香水储罐四周设置1m高隔堤。储罐到东面防火堤的距离为3.15m，到南面防火堤的距离为2.75m(不符合标准要求)，到西面防火堤的距离为4.15~8.3m，到北面防火堤的距离为3.2m。储罐区1#与2#储罐之间的距离为2.0m，2#与3#储罐之间的距离为1.65m，3#与4#储罐之间的距离为1.55m，4#与5#储罐之间的距离为1.8m。

该公司南厂现有员工190人，工作制为正常白班(1个作业班次)。

项目组长	谢雄英
项目组成人员	文明、庄南俊
报告审核人	游海
过程控制负责人	林毅峰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该公司南厂乙类储罐区的周边环境，调查了利旧工程部分相关的安全设施及安全管理情况

评价结论:

综上所述，广州从化兆舜新材料有限公司危化品储存设施(南厂乙类储罐区)外部安全防护距离为40m，该公司安全储存条件整改后符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求，能实现安全生产。

现场照片:

