

用人单位	广东四方威凯新材料有限公司				
单位地址	江门市蓬江区棠下镇金桐二路8号				
单位联系人	周先生				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	广东四方威凯新材料有限公司（以下简称“该公司”）主要从事涂料产品生产、研发。该公司成立于2004年4月2日，注册地址：江门市蓬江区棠下镇金桐二路8号，法定代表人：方芳，注册资本：人民币1400万元。该公司现有员工200人，一线生产工人47人，主要产品及年产量：1000吨（含固化剂、稀释剂、氨基清烘漆、丙烯酸氨基清烘漆、环氧防腐漆等涂料产品）。				
现场调查人员	王其飞、刘俊平	调查时间	2020.3.3	陪同人	周先生
检测人员	桂晗阳、彭佳、杨杰鑫	检测时间	2020.4.14~16	陪同人	周先生
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、环己酮、二丙酮醇、丁醇、正己烷、异丙醇、庚烷、丙烯酸、铝金属粉尘、二氧化钛粉尘、滑石粉尘（总尘、呼尘）、锰及其化合物、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、电焊烟尘、紫外线、噪声、工频电磁场、高温。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>除1#色漆生产车间洗缸岗位二甲苯短时间接触浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中接触限值要求外，其余岗位工种生产性毒物浓度检测结果均未超出职业接触限值，符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）的要求。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1）增大1#色漆生产车间洗缸岗位局部抽风排毒设施风量，将洗缸岗位产生的生产性毒物及时排出作业场所；2）产品灌装岗位上方增设局部抽风排毒罩，罩口位置应尽量靠近灌装岗位；3）制定详细的职业病危害事故应急救援，并对可能发生的化学品皮肤、眼睛灼伤、化学品中毒窒息职业病危害事故进行相应的演练，演练记录需存档；4）定期对车间现场作业人员开展个人防护用品佩戴的培训，加强个人防护用品佩戴的监督管理，严格要求作业人员规范、正确佩戴听力和呼吸防护用品；5）按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全（生产监督管理总局令第49号）和《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，组织从事职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。</p>					