

用人单位	广州恩碧涂料有限公司				
单位地址	广州市南沙区黄阁镇黄阁一横路9号				
单位联系人	陈工				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	<p>广州恩碧涂料有限公司原名为“敦阳化工（番禺南沙）有限公司”，属为外商合资的有限责任公司，位于广州市南沙区黄阁镇黄阁一横路9号。该公司成立于1999年10月06日。公司注册资金540万美元，建筑面积为6661.2m²。公司生产销售油漆、稀释剂（丙烯酸清烘漆、丙烯酸漆稀释剂、水溶性丙烯酸清烘漆、硬化剂），年生产能力5850t。现有职工135人。</p>				
现场调查人员	黄倩雯、游海	调查时间	2020.8.3	陪同人	陈工
检测人员	邱汉聪、黄倩雯	检测时间	2020.8.19-21	陪同人	陈工
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁酮、丙烯酸正丁酯、丁醇、异丙醇、滑石粉尘、云母粉尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>所检岗位职业病危害因素浓度（强度）度均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1）该公司可能散发有害物质的生产区位于非生产区的北面，非全年最小频率风向的上风侧。在正常生产、防护设施运行正常条件下，生产区对非生产区产生的影响较小，应加强各生产装置的密闭性，严防跑冒；2）建议严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第49号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求对接触职业病危害因素的人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并完善职业卫生管理档案；3）加强生产车间全面通风和局部通风，确保生产过程中的有害物质能及时抽排，避免毒物积聚，同时教育员工严格按操作规程进行作业、佩戴劳保用品；4）建议该公司在今后的生产运营中，按照相关法律法规要求定期委托具有相关资质的职业卫生技术服务机构对生产作业场所各种职业病危害因素进行检测和评价。</p>					