

用人单位	广州海鸥住宅工业股份有限公司				
单位地址	广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号				
单位联系人	陈先生				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“该公司”）原名“广州海鸥卫浴用品股份有限公司”，于 2018 年 1 月登记更名，该公司位于广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号，成立于 1998 年 1 月，法人代表为唐台英。该公司是一家生产高档水暖五金件的股份制企业，注册资金为 55458 万人民币。				
现场调查人员	陈金铨、危朋	调查时间	2020.9.17~18	陪同人	陈先生
检测人员	彭定东、陶祥飞、陈金铨、杨杰鑫	检测时间	2020.11.4~6	陪同人	陈先生
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：矽尘、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、甲醛、盐酸、臭氧、过氧化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、环己酮、氢氧化钠、二氧化锡、铜烟、氧化锌、硫酸、碳酸钠、铬酸盐、甲醇、锆及其化合物、镍及其化合物、氟化物、砷及其化合物、铅烟、铜尘、丁醇、异丙醇、乙酸丁酯、二氯甲烷、硫化氢、甲酚、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烯、乙酸、丙酮、2-乙氧基乙醇、2-甲氧基乙醇、噪声、高温、工频电磁场、高频电磁场、紫外线、激光辐射、振动（手传振动）、激光辐射。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>锌合金机加车间单轴机工、锌合金磨抛车间磨抛工等 14 个岗位噪声检测结果超过限值要求，铜合金铸造车间重力压铸岗位高温检测结果超过限值要求，其他岗位职业病危害因素检测结果符合限值要求。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：较重</p> <p>建议：1) 完善作业区噪声防护设施，加强产生强噪音设备的维护保养，降低因设备运转故障产生的噪声危害；督促员工正确佩戴防护耳塞，减少噪声对作业人员的危害；2) 制定职工听力保护计划；3) 加强现场个人防护用品佩戴的监督，做好监督管理工作，严格要求作业人员规范、正确佩戴好个人防护用品；4) 为高温作业人员配备防暑药品、饮水设备；5) 建议对高温岗位使用水雾风扇对岗位送风送湿，保证高温岗位的风量和保持湿度起到降温效果；6) 为模具车间焊接岗位和机修间机修岗位设置移动式烟尘净化器，收集电焊、打磨过程产生的粉尘、有毒气体；7) 铜合金管件加工车间除油槽、除焊剂槽和钝化槽补充设置侧吸罩，其排风罩控制风速不低于 0.5m/s；8) 建议及时清理集尘管道，加强对防护设施的检维修，减少管道弯头，缩短控制距离，避免因管道堵塞、设备老化、故障等原因降低排风罩风速，影响除尘、除毒效果；9) 为磨抛工和机修工配备防振动手套，例如星宇#800 防振手套，加强现场个人防护用品佩戴的监督，做好监督管理工作，严格要求作业人员规范、正确佩戴好个人防护用品；10) 应急药箱中补充 5%硼酸、2%的碳酸氢钠和 5%的硫代硫酸钠，5%硼酸可用于处理氢氧化钠和碳酸钠导致的碱灼伤，2%的碳酸氢钠可用于硫酸、盐酸等酸性液体导致的酸灼伤，5%的硫代硫酸钠可用于氰化钠导致的灼伤。</p>					