

| | | | | | |
|---|---|------|--------------|-----|-----|
| 用人单位 | 广州市翔顺畜牧设备有限公司 | | | | |
| 单位地址 | 广州市从化区明珠工业园丽峰路3号 | | | | |
| 单位联系人 | 潘先生 | | | | |
| 公示信息类别 | 职业病危害现状评价 | | | | |
| 项目简介 | 广州市翔顺畜牧设备有限公司，位于广州市从化区明珠工业园，成立时间为2009年6月，当年正式投产，占地面积为6144.72平方米，是一家集规划、研发、设计、生产、安装为一体的畜牧设备生产企业。 | | | | |
| 现场调查人员 | 危朋、王其飞 | 调查时间 | 2020.5.20 | 陪同人 | 潘先生 |
| 检测人员 | 甄嘉城、凌光澎、杨才艺、岑道泳 | 检测时间 | 2020.6.22~24 | 陪同人 | 潘先生 |
| <p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：铝合金粉尘、其他粉尘（金属烟尘）、其他粉尘（金属粉尘）、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）、电焊烟尘、砂轮磨尘、氧化锌、锰及其化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、噪声、紫外线、振动（手传振动）、工频电磁场、激光辐射、高温。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>钣金车间激光切割工、冲压工、折弯工、二氧化碳气体保护焊机岗位、焊接工、打磨工及机加工车间焊网操作工噪声测量结果超过职业接触限值，不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分 物理因素》（GBZ 2.2-2007）的要求，其余职业病危害因素检测数值符合要求。</p> | | | | | |
| <p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：较重</p> <p>建议：1) 车间正常生产时，用人单位应当确保车间全面通风（门窗自然通风及墙面排风机）及设立的局部职业病防护设施正常运行，有条件下可于碰焊、焊网机及砂轮打磨机岗位设立可移动式抽风管道除尘排毒；2) 为电焊作业人员配备过滤效率KN90级别的防尘口罩，建议更换为过滤效率95以上级别的防尘口罩；3) 按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第49号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求组织所有接触职业病危害因素的员工进行职业健康检查，针对接触的所有职业病危害因素进行职业健康检查；4) 制定噪声作业岗位员工的听力保护计划，内容应包括工作场所噪声监测、听力测试与评定、工程控制措施、护耳器的要求及使用、职工防护用品佩戴使用培训以及记录保存等方面内容，强化作业人员个人保护，加强佩戴耳塞的管理，确保作业人员在噪声作业场所工作的必须佩戴耳塞。</p> | | | | | |