

用人单位	广东星星电子科技有限公司				
单位地址	东莞市塘厦镇鹿乙路南路7号1栋、3栋				
单位联系人	唐经理				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	<p>广东星星电子科技有限公司（以下简称“该公司”）主要从事从事研发、生产、销售：视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、生物识别模组、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件；货物及技术进出口。该公司成立于2016年9月28日，注册资本1000万元，注册地址：东莞市塘厦镇鹿乙路南路7号1栋、3栋，法定代表人：陈辉。该公司现有员工415人，一线生产工人280人，主要产品为指纹识别模组，年产量约为1600万只。</p>				
现场调查人员	王其飞、韩效栋	调查时间	2019.12.20	陪同人	唐经理
检测人员	杨才艺、杨杰鑫	检测时间	2020.5.6~8	陪同人	唐经理
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：铅烟、2-己酮（甲基正丁基甲酮）、异丙醇、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、丁酮、环己酮、正己烷、环己烷、戊烷、乙苯、噪声、工频电磁场、激光、高温。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>除丝印岗位接触的乙苯、甲苯、二甲苯、环己酮浓度高于职业接触限值，其他岗位、工种接触的化学物质浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）。该公司各岗位、工种接触噪声强度均低于职业接触限值，符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）职业接触限值的要求。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：较重</p> <p>建议：1) 建议采用水性丝印油墨，无毒或低毒代替现有使用的丝印油墨。建议丝印作业设置密闭罩，并设置抽排装置。上述措施无法实施情况下，建议丝印岗位设置侧吸罩，并确保控制风速不低于0.5m/s。2) 丝印岗位配备符合要求的防毒面具。3) 职业健康检查按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求，对从事接触职业病危害作业的新录用劳动者，包括转岗到该作业岗位的劳动者进行上岗前职业健康检查，并定期对相关员工进行在岗期间职业健康检查，同时做好员工离岗时的职业健康检查；对定期检查的人员按照规范要求定期开展职业健康监护工作。按表8.1-1各岗位职业健康检查对比结果进行体检，具体检查项目参照本报告内容和《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）。4) 与接触职业病危害因素的劳动者签订职业病危害因素合同告知书。5) 按照《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健〔2013〕171号）的要求完善档案内容。6) 根据实际接触职业病危害因素情况，进行职业病危害项目申报。7) 职业卫生管理负责人、职业卫生管理人员参加培训并取证。</p>					