

用人单位	云浮市季彩包装制品有限公司				
单位地址	新兴县新成工业园 B3-02 地块的厂房				
单位联系人	韦先生				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	云浮市季彩包装制品有限公司(以下简称“该公司”)成立于 2019 年 4 月,注册地位于新兴县新成工业园 B3-02 地块的厂房,法定代表人为 WANG TOM TAO,主要经营包装装潢制品的生产及销售,年产 200 万个精品盒,目前该公司设有生产厂房、保安室、配电房,写字楼、宿舍楼、综合楼尚在筹划建设中,生产厂房在 2019 年投产运行,目前该公司共有员工 169 人。				
现场调查人员	刘俊平、王其飞	调查时间	2020.10.19	陪同人	韦先生
检测人员	彭定东、周泽、王海坤、杨杰鑫、湛丽妍、李锦潮、董颖琳、廖善玉	检测时间	2020.11.16~18	陪同人	韦先生
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括:甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、正己烷、环己烷、正庚烷、戊烷、苯乙烯、二氯甲烷、其他粉尘、木粉尘、噪声、工频电磁场、紫外线、高温。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>1) 手工车间半自动线成型工 1、成型工 2 接触的甲苯时间加权平均接触浓度检测结果不合格,超过职业接触限值;2) 手工车间半自动线成型岗位、收料岗位甲苯短时间接触浓度检测结果不合格,超过职业接触限值;3) 手工车间半自动线成型岗位、收料岗位苯、甲苯、二甲苯、乙苯的毒物联合作用&gt;1,不合格。</p> <p>其余岗位工种生产性毒物浓度、噪声强度、粉尘浓度检测结果均未超出职业接触限值,符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分 化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)和《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分 物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类:严重</p> <p>建议:1) 编制高温中暑、化学品中毒和窒息、化学灼伤等职业病危害事故的应急处理方案,并对该职业病危害事故定期进行演练并保存演练记录;2) 在厂区醒目位置设置职业卫生告知栏,告知栏中张贴公布既往职业病危害因素检测结果、制度、规章、操作规程;3) 在今后参加当地职业卫生管理部门组织的职业卫生培训,获得全部学时,取得职业卫生培训证明;4) 尽快在网上进行职业病危害因素项目网上申报工作,并取得申报回执,回执单存于职业卫生管理档案内;5) 在加工车间补充粉尘告知卡、注意防尘、必须佩戴防尘口罩,脱模位补充甲苯、正己烷的告知卡、补充必须佩戴防毒口罩、补充注意防毒警示标识;6) 手工车间补充甲苯、正己烷告知卡,补充注意防毒、必须佩戴防毒口罩的警示标识。</p>					