

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	安全现状评价报告		
委托单位	广州恩碧涂料有限公司		
项目类别	安全现状评价		
<p>项目简介：</p> <p>广州恩碧涂料有限公司位于广州市南沙区黄阁镇黄阁一横路 9 号，主要从事涂料和稀释剂等的生产、销售，其中丙烯酸清烘漆 3800t/a、丙烯酸漆稀释剂 1200t/a、水溶性丙烯酸清烘漆 450t/a、硬化剂 400t/a。</p> <p>广州恩碧涂料有限公司于 2018 年 06 月 25 日换发了安全生产许可证，安全生产许可证编号：（穗）WH 安许证字[2018]0097，许可范围为：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（序号 2828，丙烯酸漆稀释剂、丙烯酸清烘漆）。有效期至 2021 年 06 月 24 日。</p> <p>广州恩碧涂料有限公司安全生产许可证即将到期，依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，国务院令第 645 号修改）、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 41 号，安监总局令第 79 号、89 号修改）等法规的规定，特委托广东汇成安全健康环境咨询有限公司对该公司安全现状进行评价。</p>			
项目组长	陈斌		
项目组成人员	黄敏、林毅峰、刘霞		
报告审核人	傅泽华		
过程控制负责人	危朋		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了厂区周边环境及总平面布局、建、构筑物符合性；设施、设备、装置及工艺方面的安全性；公用工程单元符合，生产许可条件评价、“两重点、一重大”管理情况等。		
<p>评价结论：</p> <p>恩碧涂料公司各项安全设施和措施完善，安全生产条件符合相关规定的要求，并对存在的危险隐患已经进行了积极整改。整改以后，安全生产条件符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局令第 41 号，国家安全生产监督管理局令总局第 79 号令修订，国家安全生产监督管理局令总局第 89 号令修订）规定。</p> <p>因此，评价组认为，广州恩碧涂料有限公司的安全现状符合有关安全生产的法律、法规及标准规范的要求，其安全生产条件满足安全生产要求并符合安全生产许可证延期换证的条件。</p>			
<p>现场照片：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			