



评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	广州市富明玻璃有限公司神山分公司安全现状评价报告		
委托单位	广州市富明玻璃有限公司神山分公司		
项目类别	安全现状评价		
<b>项目简介：</b>			
<p>广州市富明玻璃有限公司神山分公司（以下简称“该公司”），成立于2010年9月6日，注册地址为广州市白云区江高镇神山南浦南街9号，公司负责人为余晓明，经营范围：非金属矿物制品业（具体经营项目请登录广州商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p> <p>该公司厂区范围内主要有原料车间、原料仓库、气保车间、厂房A、宿舍、办公楼、宿舍楼1、宿舍楼2。LNG气化站由供气单位负责日常运营、维护，不在本次评价范围内。</p> <p>该公司东面为隔进场道路为鱼塘；南面临水塘；西面为空地，约100m外围新街河；北面为广州欧橡公司、临乡间小路。</p>			
项目组长	王一波		
项目组成人员	王其飞、韩效栋		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了相关的安全设施及安全管理情况		
<b>评价结论：</b>			
<p>综上所述，广州市富明玻璃有限公司神山分公司在有效落实本报告所提出的安全对策措施和建议基础上，并对存在的安全隐患进行及时整改后，其安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求，能实现安全生产。</p>			
<b>现场照片：</b>			
			
出入口		氨分解装置	



厂区南侧



厂区北侧



厂区东侧



现场合影