

用人单位	佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司				
单位地址	佛山市三水区西南街道金本工业大道南 22 号（车间）				
单位联系人	叶先生				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司成立于 2001 年 01 月 03 日，位于佛山市三水区西南街道金本工业大道南 22 号（车间），注册资本 150 万元，目前主要加工各类金属罐、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷等。				
现场调查人员	黄倩雯、赵文朋	调查时间	2021.3.26	陪同人	叶先生
检测人员	徐健、罗宇滔、陶翔飞	检测时间	2021.4.8-10	陪同人	叶先生
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正己烷、甲醛、甲醇、丙酮、二氯甲烷、正丁醇、乙二醇单丁醚、萘、异丙醇、丁酮、乙酸乙酯、壬烷、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、环己酮、噪声。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>涂布车间 涂布一线 机长、涂布车间 涂布一线 上料岗位甲苯、二甲苯浓度高于职业接触限值；裁铁工、制罐一线 班长、复剪机操作工、电阻焊操作工、封盖机操作工、品管、印刷一线 机长、辅工、印刷二线 机长、辅工以及涂布一线机长等作业人员接触的噪声强度高于职业接触限值；其余所检岗位职业病危害因素浓度（强度）度均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1）建议企业在印刷车间、涂布车间针对印刷、涂布设置控制风速不低于 1.0m/s 的局部抽排装置，及时将挥发的有机毒物收集、处理、排放；2）加强原辅材料采购的管理，购买不含苯、正己烷、三氯乙烯、1,2 二氯乙烷的原料；3）建议该公司职业卫生管理人员及车间负责人在日常管理工作中加强监督，加强员工对于防护设施、个人防护用品的使用及防护意识，同时加强对员工的职业卫生培训力度；4）建议该公司定期进行职业病防护设施的检查与维护，确保职业病防护设施有效运行；5）建议该公司定期进行冲淋洗眼装置等应急救援设施的检查与维护，确保应急救援设施有效运行；6）建议该公司每半年应对现场设置的职业卫生警示标识检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时及时进行修整和更换；7）完善印刷、涂布、制盖、制罐设备的防噪设施；8）制定听力保护计划；9）建议企业在印刷车间、涂布车间安装换气次数大于 12 次的排风风机，加强印刷车间、涂布车间的通风效果；10）建议化学品仓增加排风机数量或改用风量较大的排风机，确保通风次数大于 12 次，并将可燃气体报警装置与风机连锁，形成事故通风系统；11）建议企业设置服务半径不超过 15m 的冲淋洗眼装置并定期检查、维护，确保冲淋洗眼装置有效运行；12）建议严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 49 号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求对接触职业病危害因素的人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并定期对相关员工进行在岗期间职业健康检查，安排需复查的作业人员进行复查；完善职业卫生管理档案；13）按照本报告和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（原安监总厅安健[2014]111 号）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求完善职业卫生公告栏、警示标识和告知卡的设置；14）建议该公司在今后的生产运营中，按照《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第 5 号，2021 年）等相关法律法规要求，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。</p>					

