

用人单位	佛山市顺德区大东润涂料有限公司				
单位地址	佛山市顺德区容桂华口居委会顺德高新区（容桂）华天东四路9号				
单位联系人	李慧				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	佛山市顺德区大东润涂料有限公司成立于2005年05月24日，位于广东省佛山市顺德区容桂华口居委会顺德高新区（容桂）华天东四路9号，注册资本50万元。该公司建有1栋树脂涂料车间，1栋乙类仓库，1个丙类埋地罐区，1栋锅炉房，1栋发电房及配电房，1栋检测中心等，经营范围为生产无油醇酸树脂、7110甲聚氨酯固化剂、丙烯酸烘漆、醇酸烘漆、环氧烘漆、醇酸清漆、环氧清漆、软管滚涂油墨、软管白墨、塑料油墨。现有职工20人。				
现场调查人员	黄倩雯、陈金铨	调查时间	2021.8.17	陪同人	李慧
检测人员	张建雄、舒程兵、杨晓典	检测时间	2021.9.10-12	陪同人	李慧
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：苯、二甲苯、乙苯、丙酮、丙烯酸正丁酯、丁醇、甲酸甲酯、乙酸乙酯、萘、甲醇、2-丁氧基乙醇、甲醛、甲苯-2,4-二异氰酸酯、噪声、高温、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>树脂涂料车间涂料车间分散工位1#、树脂涂料车间涂料车间分散工位2#的甲醛检测结果高于职业接触限值。其余所检岗位职业病危害因素浓度（强度）度均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1）建议企业严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第49号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）的要求对接触职业病危害因素的人员按照检查项目、周期进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，对需要复查的人员按要求及时组织复查，对发现的职业禁忌证、疑似职业病情况按要求进行上报和处理；2）加强原辅材料采购的管理，购买不含苯、正己烷、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷的原料；3）建议该公司职业卫生管理人员及车间负责人在日常管理工作中加强监督，加强员工对于防护设施、个人防护用品的使用及防护意识，同时加强对员工的职业卫生培训力度；4）建议该公司增加废气处理系统的风量，确保控制风速满足要求，并定期进行职业病防护设施的检查与维护，确保职业病防护设施有效运行；5）建议该公司定期进行冲淋洗眼装置等应急救援设施的检查与维护，确保应急救援设施有效运行；6）建议该公司每半年应对现场设置的职业卫生警示标识检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时及时进行修整和更换；7）建议该公司按照《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，持续完善职业卫生管理档案、职业病危害因素监测与检测评价档案，职业卫生宣传培训档案、用人单位职业健康监护管理档案和劳动者个人职业健康监护档案的相关内容；8）建议该公司在今后的生产运营中，按照《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号，2021年）等相关法律法规要求，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。</p>					