

用人单位	伟巴斯特（广州）车顶系统有限公司				
单位地址	广州黄埔区经济技术开发区沧海三路8号				
单位联系人	王龙龙				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	<p>伟巴斯特车顶供暖系统（上海）有限公司广州分公司（以下或简称“该公司”）成立于2016年7月，2018年8月工厂整体搬迁至新厂进行汽车天窗生产，新工厂搬迁改造项目于2017年6月完成了职业病危害预评价，2017年9月完成了职业病防护设施设计专篇，2018年8月完成了职业病危害控制效果评价。该公司为全面了解和评价其存在的职业病危害因素及其危害程度，以及职业病防护设施的防护效果，于2021年8月委托广东汇成安全健康环境咨询有限公司对该公司进行职业病危害现状评价。</p>				
现场调查人员	文明、何芬	调查时间	2021年09月15日	陪同人	王龙龙
检测人员	万涛、唐霏	检测时间	2021年09月18日~20日	陪同人	王龙龙
<p><b>主要职业病危害因素</b></p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：其他粉尘、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁酮、正庚烷、异丙醇、甲苯、二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯、乙二醇、丙烷、二月桂酸二丁基锡、噪声、激光、工频电磁场。</p> <p><b>职业病危害因素检测结果</b></p> <p>所检岗位职业病危害因素浓度（强度）度均低于职业接触限值。</p>					
<p><b>评价结论与建议</b></p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1）问题：该公司工作场所未针对接触到粉尘、激光的岗位设置相应的职业病危害警示标识和告知卡。</p> <p>按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求在接触到粉尘、激光的岗位增设相应的职业病危害警示标识和告知卡。</p> <p>2）建议该公司按照《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健〔2013〕171号）的要求继续完善相关的职业卫生管理档案、职业病危害因素监测与检测评价档案，职业卫生宣传培训档案、用人单位职业健康监护管理档案和劳动者个人职业健康监护档案等内容。</p>					