

用人单位	延锋汽车饰件系统重庆有限公司东莞分公司				
单位地址	东莞市凤岗镇五联村碧湖大道5号				
单位联系人	李太标				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	<p>延锋汽车饰件系统重庆有限公司东莞分公司于2012年9月6日正式成立，是延锋汽车饰件系统有限公司100%控股的全资子公司，注册地址位于东莞市凤岗镇五联村碧湖大道5号，厂区总占地面积10130平方米，总建筑面积10130平方米。主要从事汽车内饰的加工生产，主要产品包括汽车门内饰板、仪表板、副仪表板。该公司于2019年下半年至2020年上半年停产，2020年下半年重启复产，产能为21万套/年，2021年1-11月产量为18万台套。</p>				
现场调查人员	韩效栋、饶望冬	调查时间	2021.11.19	陪同人	李太标
检测人员	罗志贤、丁伦	检测时间	2021.11.22-24	陪同人	赵华
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司正常生产工艺过程存在的职业病危害因素包括MDI、噪声。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>所检工种、岗位的生产性毒物及1浓度（强度）均符合国家职业接触限值要求。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：</p> <p>1) 建议根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004的要求，在照度不符合要求的喷胶岗位适当补充照明，确保工作场所照度符合要求。</p> <p>2) 督促劳务派遣公司组织从事职业病危害作业的劳务派遣人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查并保存体检报告。</p> <p>3) 持续完善职业卫生档案。</p> <p>4) 编制《职业病危害事故应急救援预案》或《安全生产事故应急救援预案》预案包括了《化学品泄漏现场处置方法》、《灼烫现场处置方法》等内容，并每年进行相应的应急演练，保存演练记录。</p>					