

# 《南雄市瑞泰新材料有限公司安全现状评价》项目公示表

编号：HCAP-2021-109（XP）

南雄市瑞泰新材料有限公司

## 安全现状评价报告

被评价单位主要负责人：张新春

被评价单位经办人：叶红

被评价单位联系电话：13535088038

（被评价单位公章）

2021年10月21日

南雄市瑞泰新材料有限公司

## 安全现状评价报告

评价机构名称：广东汇成安全健康环境咨询有限公司

资质证书编号：API-(粤)-015

法定代表人：黄 陈

审核定稿人：刘海军

评价负责人：林毅峰



南雄市瑞泰新材料有限公司  
安全现状评价报告  
参加安全评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记号	专业/职称	签名
项目负责人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
项目组成员	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	陈斌	0800000000102748	006237	化工工艺	陈斌
	文明	1600000000301471	030248	安全	文明
	刘霞	S011044000110192002596	036044	电气/自动化/高级工程师	刘霞
报告编制人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	文明	1600000000301471	030248	安全	文明
	陈斌	0800000000102748	006237	化工工艺	陈斌
报告审核人	傅泽华	1100000000201565	017741	硅酸盐工艺	傅泽华
过程控制负责人	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	谢雄英
技术负责人	刘海军	S011044000110191001059	018856	电气/自动化/高级工程师	刘海军



## 2.被评价单位概况

### 2.1 被评价单位基本情况

#### 2.1.1 被评价单位简介

南雄市瑞泰新材料有限公司（下称“该公司”）于 2008 年 6 月 2 日成立，在南雄市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：91440282675209742U，住所：南雄市珠玑工业园区内；法定代表人：朴龙一；注册资本：人民币壹仟万元；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；主要生产聚氨酯漆包线漆（危险化学品序号：2828）。

该公司已取得韶关市应急管理管理局核发的《危险化学品安全生产许可证》，编号：粤韶危化生字[2018]F0033 号，有效期至 2021 年 11 月 8 日，许可范围：聚氨酯漆包线漆\*\*\*。

该公司自取得危险化学品安全生产许可证以来，严格按照国家相关法律法规及标准规范生产，未发生过安全生产事故，危险化学品生产装置运行情况正常，生产过程中使用的原材料主要有易燃溶剂等，生产过程中主要存在着火灾、化学爆炸、中毒和窒息等危险、有害因素。三年期间未在厂区内实施新建、改建、扩建等建设项目。

该公司办理了《危险化学品登记证》，证书编号：440210136，有效期 2021 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 29 日。

厂区占地面积 20333.33 平方米，现有建筑主要有甲类车间一、甲类车间二、甲类仓库一、甲类仓库二、甲类埋地罐区、丙类仓库、综合楼、办公楼、公用工程房、消防泵房、消防水池、事故应急池等。

该公司现有职工 28 人，法定代表人为朴龙一，主要负责人为张新春，分管安全负责人为田运勇，专职安全管理人员李帅取得注册安

全工程师证书，注册类别：化工安全。以上人员均参加安全生产知识和管理能力培训，取得考核合格证，具备任职资格。主要负责人张新春已报名在修应用化工技术专科学历。该公司的基本情况见表 2.1-1。

表 2.1-1 企业基本情况表



企业名称	南雄市瑞泰新材料有限公司					
注册地址	南雄市珠玑工业园区内					
联系电话	0751-6976558	传真	/	邮政编码	512400	
电子信箱	3056336639@qq.com					
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)					
经济性质	全民所有制 ( ) 集体所有制 ( ) 私有制 (√)					
隶属关系	/					
登记机关	南雄市市场监督管理局					
法定代表人	朴龙一		主要负责人		张新春	
职工人数	28 人		技术管理人数		1 人	
注册资本	人民币壹仟万元		固定资产		46047587.58元	
			上年销售额		6400万	
申请许可的危险化学品						
品名	物质名称	危险化学品目录序号	火灾危险性类别	年产量 (t)	储存场所	最大储存量(t)
含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品 [闭杯闪点 ≤60°C]	聚氨酯树脂涂料 (别名: 聚氨酯漆包线漆)	2828	乙类	8000	甲类仓库一 (480m <sup>3</sup> )	240t
说明: ①产品的火灾危险性类别根据广东省安全生产技术中心有限公司检测报告进行辨识, 具体见报告附录。②“最大储存量”包含了产品和原料的储存量, 所有物料总储存量不超过仓库储存能力。						

## 14.2 安全评价结论

南雄市瑞泰新材料有限公司各项安全设施和措施完善，安全生产条件符合相关规定的要求，并对存在的危险隐患已经进行了积极整改。经复查，所有不符合项已整改完毕，安全生产条件符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号，安监总局令第79、89号修改）、《关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的补充通知》（粤安监〔2012〕56号）规定。

因此，评价组认为，南雄市瑞泰新材料有限公司的安全现状符合有关安全生产的法律、法规及标准规范的要求，其安全生产条件满足安全生产要求，符合安全生产许可证延期换证的条件。



<p>项 目 名 称</p>	<p>南雄市瑞泰新材料有限公司安全现状评价报告</p>		
			
<p>项目负责人：林毅峰；调查日期：2021.3.30</p>		<p>厂区现场</p>	
			
<p>甲类埋地储罐区</p>	<p>甲类车间一内部</p>		
			
<p>甲类车间二外部洗眼器</p>	<p>甲类仓库一内部</p>		
			
<p>甲类仓库二大门口</p>	<p>消防器材</p>		