

| | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------|
| 评价机构 | 广东汇成安全健康环境咨询有限公司 | 资质证号 | APJ-（粤）-015 |
| 项目名称 | 广州力鸿能源检测技术有限公司安全现状评价报告 | | |
| 委托单位 | 广州力鸿能源检测技术有限公司 | | |
| 项目类别 | 安全现状评价 | | |
| 项目简介： | | | |
| <p>广州力鸿能源检测技术有限公司（以下简称“该公司”）成立于2016年04月12日，公司类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：王国伶；注册资本：叁佰万元（人民币）；统一社会信用代码：91440115MA59CETK61；住所：广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号（自编八栋）501、502、503房（仅限办公）；经营范围：专业技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>广州力鸿能源检测技术有限公司现有员工46人，公司占地面积556.5 m²，主要从事煤炭检验鉴定技术服务，不生产产品，目前可检测项共15项，包括煤炭的全水分、空干基水分、灰分、挥发份、发热量、全硫、氢、灰熔融性、氟、氯、砷、汞、磷、固定碳、哈氏可磨指数等，目前已开展的业务主要包括全水分、空干基水分、挥发分、发热量、全硫、氢、灰熔融性。根据建设单位提供的资料，每批次检测平均使用的煤炭约0.01kg，年检测煤炭约16.78kg，年检测样品量约为1678批次。</p> | | | |
| 项目组长 | 谢雄英 | | |
| 项目组成人员 | 李琳、韩效栋 | | |
| 报告审核人 | 游海 | | |
| 过程控制负责人 | 潘杰 | | |
| 技术负责人 | 刘海军 | | |
| 现场调查情况 | 查勘了该公司的周边环境，调查了相关的安全设施及安全管理情况 | | |
| 评价结论： | | | |
| <p>综上所述，在严格有效落实本报告提出的安全对策措施与建议的基础上，并对存在的安全隐患及时整改合格后，评价组认为广州力鸿能源检测技术有限公司的安全生产条件符合国家有关法律法规的要求，能够实现安全运营。</p> | | | |
| 现场照片： | | | |
|  | |  | |