评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ- (粤) -015
项目名称	广州市森晶电子材料有限公司安全现状评价报告		
委托单位	广州市森晶电子材料有限公司		
项目类别	安全现状评价报告		

项目简介:

广州市森晶电子材料有限公司成立于 2007 年 09 月 24 日,住所:广州市黄埔区骏丰路 55 号 101 房,统一社会信用代码: 91440112668109719T,法定代表人:徐波,类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本: 500 万人民币,经营范围:粘合剂制造(监控化学品、危险化学品除外);涂料制造(监控化学品、危险化学品除外);初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品、危险化学品除外);防水建筑材料制造;;树脂及树脂制品批发。

2022 年 8 月 1 日 14 点 32 分左右,广州市森晶电子材料有限公司生产车间搅拌缸处发生一起火灾,造成 3 人受伤 (无生命危险)。根据《广东省安全生产条例》第四十五条 第二款规定"事故发生单位应当对本单位负有事故责任的人员进行处理,采取安全评价等方式分析事故成因,总结经验教训,制定防范和整改方案,落实防范和整改措施,将整改落实情况向全体职工公开,并向当地安全生产监督管理部门和其他监管部门报告。"因此,广州市森晶电子材料有限公司需要进行安全评价。

项目组长	王一波	
项目组成人员	赵文朋、李琳	
报告审核人	游海	
过程控制负责人	谢雄英	
技术负责人	刘海军	
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境,调查了相关的安全设施及安全管理情况	

评价结论:

综上所述,广州市森晶电子材料有限公司安全生产条件,在有效落实本报告提出的安全对策 措施和建议的基础上,并对存在的问题进行整改落实后,符合国家有关安全生产法律、法规和标 准规定的安全要求,能实现安全生产。

现场照片:

