

《茂名市大同物资有限公司高州分公司安全现状评价报告》项目公示

编号：HCAP-2022-374（XP）

茂名市大同物资有限公司高州分公司

安全现状评价报告

广东汇成检测技术股份有限公司

APJ-（粤）-015

2022年11月11日



茂名市大同物资有限公司高州分公司

安全现状评价报告

法定代表人：黄陈

技术负责人：刘海军

评价项目负责人：林毅峰



茂名市大同物资有限公司高州分公司

安全现状评价报告

参加安全评价人员

| | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | 专业/职称 | 签名 |
|---------|-----|------------------------|--------|----------|-----|
| 项目负责人 | 林毅峰 | 0800000000205408 | 007061 | 化工机械/工程师 | 林毅峰 |
| 项目组成员 | 林毅峰 | 0800000000205408 | 007061 | 化工机械/工程师 | 林毅峰 |
| | 游海 | S011044000110191001084 | 030225 | 化工工艺 | 游海 |
| | 潘杰 | 1700000000201023 | 021518 | 安全/工程师 | 潘杰 |
| | 王斌 | S011011000110202000251 | 041367 | 自动化 | 王斌 |
| | 何小荣 | 1200000000301272 | 027902 | 电气 | 何小荣 |
| 报告编制人 | 林毅峰 | 0800000000205408 | 007061 | 化工机械/工程师 | 林毅峰 |
| | 游海 | S011044000110191001084 | 030225 | 化工工艺 | 游海 |
| | 潘杰 | 1700000000201023 | 021518 | 安全/工程师 | 潘杰 |
| 报告审核人 | 谢雄英 | S011044000110192002847 | 025385 | 安全 | 谢雄英 |
| 过程控制负责人 | 韩效栋 | 1600000000301592 | 030430 | 机械 | 韩效栋 |
| 技术负责人 | 刘海军 | S011044000110191001059 | 018856 | 电气/高级工程师 | 刘海军 |

表 2.1-1 被评价单位基本情况表

| | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|
| 茂名市大同物资有限公司高州分公司 | | | | | |
| 企业名称 | 高州市金山开发区金辉大道西 | | | | |
| 注册地址 | | | | 邮政编码 | 525259 |
| 联系电话 | 13902511937 | 传真 | / | | |
| 企业网址 | / | | | | |
| 电子信箱 | / | | | | |
| 企业类型 | 有限责任公司分公司（自然人投资或控股） | | | | |
| 非法人类别 | 分公司 <input checked="" type="checkbox"/> | | 办事机构 <input type="checkbox"/> | | |
| 特别类别 | 个体工商户 <input type="checkbox"/> | | 百货商店（场） <input type="checkbox"/> | | |
| 经济性质 | 全民所有制 <input type="checkbox"/> | | 集体所有制 <input type="checkbox"/> | | 私有制 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 主管单位 | / | | | | |
| 登记机构 | 高州市市场监督管理局 | | | | |
| 负责人 | 陈茂进 | | 主要负责人 | | 陈茂进 |
| 职工人数 | 6 人 | 技术管理人数 | 3 人 | 安全管理人数 | 3 人 |
| 注册资本 | 50 万 | 固定资产 | 100 万元 | 上年销售额 | 1000 万元 |
| 经营场所 | 地址 | 高州市金山开发区金辉大道西 | | | |
| | 产权 | 自有 <input type="checkbox"/> 租赁 <input checked="" type="checkbox"/> 承包 <input type="checkbox"/> | | | |
| 储存设施 | 地址 | 高州市金山开发区金辉大道西 | | | |
| | 建筑结构 | 库房 | 库房面积 | 总面积: 3070 m ² (甲类仓库: 180 m ² 、750 m ² ; 丙类仓库: 520 m ² 、620 m ² 、1000 m ²) | |
| | 产权 | 自有 <input type="checkbox"/> 租赁 <input checked="" type="checkbox"/> 承包 <input type="checkbox"/> | | | |
| | 主要管理制度名称 | 1、企业岗位安全责任制（汇编） 2、安全管理制度（汇编） 3、岗位安全操作规程（汇编） 4、事故应急救援预案 | | | |
| 主要消防安全设施及工、器具配备情况 | | | | | |
| 名称 | 型号、规格 | 数量 | 状况 | 备注 | |
| 消防泵 | XBD6.0/35-ISG100-250; 37kW | 2 台 | 良好 | 消防泵防 | |
| 消防水池 | 400m ³ | 1 座 | 良好 | / | |
| 消防栓 | SQ150-1.6 | 2 套 | 良好 | 消防水池边 | |
| 消防栓 | S100/65-1.6 | 9 套 | 良好 | 仓库外均布 | |
| 泡沫栓（配消防水带） | DN65 | 21 套 | 良好 | 仓库内均布 | |
| 干粉灭火器 | 35kg | 8 | 良好 | 均布 | |
| 干粉灭火器 | 4kg | 30 | 良好 | 均布 | |

无

| | | | | |
|---|-----------------|--|---|---------------------------------------|
| 消防沙池 | 4m ³ | 2座 | 良好 | 配消防铲、桶 |
| 延期申请经营危险化学品的范围 | | | | |
| 剧毒化学品 | 易制毒化学品 | | 成品油(液化气) | 其他危险化学品 |
| / / / | / / / | / / / | / / / | 品名 规模 (吨/年) 用途 |
| / / / | / / / | / / / | / / / | 连二亚硫酸钠 10000 工业生产 |
| / / / | / / / | / / / | / / / | 正磷酸 10000 工业生产 |
| / / / | / / / | / / / | / / / | 乙酸溶液 [10%<含量≤80%] 10000 工业生产 |
| / / / | / / / | / / / | / / / | 氢氧化钠 10000 工业生产 |
| / / / | / / / | / / / | / / / | 三氧化铬 [无水] 10000 工业生产 |
| / / / | / / / | / / / | / / / | 亚硝酸钠 10000 工业生产 |
| / / / | / / / | / / / | / / / | 氢氟酸 10000 工业生产 |
| / / / | / / / | / / / | / / / | 油漆[闭杯 闪点≤ 60℃] 10000 工业生产 |
| 申请经营方式 | | 批发(设有仓库) <input checked="" type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 化工企业外设销售网点 <input type="checkbox"/> | | |
| 经营单位法人代表或负责人签字: 陈茂中 2022年11月11日 | | | 经营单位盖章:  2022年11月11日 | |

表 2.2-2 库内主要建（构）筑物至周边建（构）筑物之间的防火间距

| 序号 | 建筑名称 | 方位 | 相邻区域或设施 | 规范要求距离 (m) | 实测距离 (m) | 结论 | 引用规范 |
|----|--|-----|----------------------------------|------------|-------------|----|-----------------------|
| 1 | 甲类仓库-01 (单层、二级、 储存 1、2、5、 6 项物品 > 10t) | 东侧 | 名城塑业公司厂房 (丙类、单层、二级) | 15 | 16 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 |
| | | 东南侧 | 高州市信息职业技术学校 教学楼 | 50 | 265 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 |
| | | 南侧 | 金辉大道 | 20 | 25 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 |
| | | | 架空通讯线 (h=6m) | 9 | 16 | 符合 | 《建规》表 10.2.1 |
| | | | 高压线 (h=15m) | 22.5 | 35 | 符合 | 《建规》表 10.2.1 |
| | | | 扬翔饲料厂综合楼 | 30 | 68 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 |
| | | 西侧 | 茂名希普生物科技有限公 司厂房 (丙类、单层、三级) | 20 | 82 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 |
| 北侧 | 民居 | 30 | 50 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 | | |
| 2 | 甲类仓库-02 (单层、二级、 储存 3、4 项物 品 >5t) | 东侧 | 名城塑业公司厂房 (丙类、单层、二级) | 20 | 76 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 |
| | | 东南侧 | 高州市信息职业技术学校 教学楼 | 50 | 280 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 |
| | | 南侧 | 金辉大道 | 20 | 29 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 |
| | | | 架空通讯线 (h=6m) | 9 | 20 | 符合 | 《建规》表 10.2.1 |
| | | | 高压线 (h=15m) | 22.5 | 39 | 符合 | 《建规》表 10.2.1 |
| | | | 扬翔饲料厂综合楼 | 40 | 62 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 |
| | | 西南侧 | 金展公司油库罐区 (三级油库丙类罐组) | 30 | 85 | 符合 | 《石油库设计规 范》表 4.0.10 |
| 西侧 | 茂名希普生物科技有限公 司厂房 (丙类、单层、三级) | 25 | 45 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 | | |
| 北侧 | 民居 | 40 | 43 | 符合 | 《建规》表 3.5.1 | | |
| 3 | 丙类仓库-02 (单层、二级) | 南侧 | 扬翔饲料厂综合楼 | 10 | 60 | 符合 | 《建规》表 3.5.2 |
| | | 西南侧 | 金展公司油库罐区 (三级油库丙类罐组) | 30 | 70 | 符合 | 《石油库设计规 范》表 4.0.10 |
| | | 西侧 | 茂名希普生物科技有限公 司厂房 (丙类、单层、三级) | 12 | 13 | 符合 | 《建规》表 3.4.1 |
| 4 | 丙类仓库-01 (单层、二级) | 西侧 | 茂名希普生物科技有限公 司厂房 (丙类、单层、三级) | 12 | 13 | 符合 | 《建规》表 3.4.1 |
| | | 北侧 | 民居 | 10 | 18 | 符合 | 《建规》表 3.5.2 |
| 5 | 丙类仓库-03 (单层、二级) | 东侧 | 名城塑业公司厂房 (丙类、单层、二级) | 10 | 27 | 符合 | 《建规》表 3.4.1 |

注：1. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014, 2018 年版), 简称《建规》。

通过检查, 该公司库区内建（构）筑物距与周边建（构）筑物的防火间距满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014, 2018 年版)、《石油库设计规

第七章 安全评价结论

1) 茂名市大同物资有限公司高州分公司库区储存经营过程中存在的危险有害因素主要有：火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫、机械伤害、触电、车辆伤害、物体打击、高处坠落危害及淹溺等，其中火灾、其它爆炸爆炸和中毒和窒息是主要危险有害因素。

2) 依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018) 辨识，该公司不构成重大危险源。

3) 该公司储存经营的危险化学品不属于易制毒、易制爆、国家监控、特别管控和茂名市禁止的危险化学品，氢氟酸属于重点监管危险化学品。

4) 通过安全检查表评价法，对该公司进行经营情况检查，仓储区专项检查、经营条件检查、重点监管的危险化学品储存安全检查等各项检查项目均满足要求。

5) 通过作业条件危险性分析，该公司仓储区经营储存过程的作业条件危险性主要包括灼烫、火灾、其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、淹溺等，其中灼烫（化学灼伤）、火灾和其他爆炸危险等级为IV级，即“可能危险，需要注意”，其它项均为V级，为“稍有危险，可以接受的程度”。

6) 经过对该公司进行安全风险评估诊断分级可知，该公司共加分分值为2分，扣分值为5.1，最终得分为96.9分，其安全风险等级为蓝色。

7) 茂名市大同物资有限公司高州分公司证照手续齐备，能有效执行国家和地方政府关于危险化学品安全管理的法律、法规和标准。已制定有各项安全管理制度并建立起安全管理架构，其从业人员有较好的安全意识和专业

素质，同时该公司对安全工作较为重视，对改善安全设施，加强安全管理的意识比较强，经营过程中，采购和销售危险化学品都严格按照相应的法律、法规规定进行。

综上所述，茂名市大同物资有限公司高州分公司储存经营危险化学品相关证照齐全，生产规章制度健全，各项安全设施和措施比较完善，其储存经营危险化学品条件符合国家相关法律、法规、标准及规范的规定，符合安全的要求。

