

建设单位	广东彩格科技有限公司				
项目名称	广东彩格科技有限公司年产 15000 吨环保高性能涂料建设项目（一期）				
项目地址	广东省清远市连州市九陂镇内清远民族工业园				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	李莉				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	该项目年产印花涂料 5000t/a，水性丙烯酸乳液 5000t/a。				
现场调查人员	何芬	调查时间	2020 年 06 月 1 日	陪同人	张厂长
检测人员	徐健、张炳荣	检测时间	2020 年 06 月 10-12 日	陪同人	张厂长
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：</p> <p>该项目存在于生产工艺中的职业病危害因素有：噪声、滑石粉尘、二氧化钛粉尘、矽尘、其他粉尘、氨、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、壬烷、苯、丙酮、丁醇、乙酸丁酯、过硫酸盐、尿素、丙烯腈、高温。</p> <p>检测结果可知，职业病危害因素检测结果低于《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）与《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素》（GBZ2.2-2007）的限值水平。</p>					
<p>评价结论与建议：</p> <p>结论：该项目在采取了控制效果评价报告所提措施和建议的情况下，在正常生产过程中，能够满足职业病防治的需要，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。</p> <p>建议：1）建议定期进行应急演练并记录；</p> <p>2）完善职业健康监护工作，针对工人实际接触的职业病危害因素进行职业健康检查。</p> <p>3）每年针对可能导致的急性职业损伤（职业性急性中毒、化学品灼伤、有限空间作业、职业性高温中暑）进行应急演练并保留演练记录。</p> <p>4）加强印花涂料及水性丙烯酸乳液生产车间通风，包装岗位增设局部抽排设施，质检岗位设置局部排气罩或者通风柜。</p>					
<p>技术审查专家组评审意见：</p> <p>工作场所职业病防护设施整改意见落实情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、完善工作场所职业病危害警示标识设置，并设置规范职业卫生公告栏； 2、工作场所冲淋洗眼器设置标识和管理卡； 3、补充接触职业病危害工人的职业病危害告知； 4、进一步完善职业卫生管理制度和职业卫生档案。 <p>《控制效果评价报告》修改意见落实情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、完善车间及仓库的事故通风分析评价； 2、完善储罐区和锅炉房工序应急救援设施分析评价； 3、补充职业病防护设施一览表和职业病危害因素分布示意图； 4、完善主报告的总体结论内容（结论要明确）； 5、专家其他个人意见。 <p>专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组长确认。</p>					