

用人单位	普宁市流沙鸿发石材店				
单位地址	普宁市池尾街道上坛村新楼局第五栋东侧				
单位联系人	陈奕斌				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	普宁市流沙鸿发石材店（以下简称“鸿发石材店”）成立于 2018 年 8 月 29 日，位于普宁市池尾街道上坛村新楼局第五栋东侧，总投资 150 万元人民币，占地面积 6505 平方米，建筑面积为 6300 平方米。主要从事石材制品加工销售，年加工石板材 17000 平方米。				
现场调查人员	张建雄、刘伟	调查时间	2020.8.22	陪同人	陈奕斌
检测人员	钟智润、郭磊	检测时间	2020.9.7-9	陪同人	陈奕斌
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：环氧树脂、矽尘、噪声、振动。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>干磨区干磨工接触的矽尘（总尘、呼尘）时间加权平均浓度及干磨岗位矽尘（总尘）峰接触浓度不符合职业接触限值，所有工种/岗位噪声检测结果均不符合职业接触限值要求。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：</p> <p>1) 防尘设施措施建议</p> <p>（1）建议在不影响工艺的情况下，将干磨台靠近水帘柜布置，或加大水帘柜风机功率，加强排风除尘效果，必要时车间配套水雾除尘装置，确保工作场所有害物质浓度符合 GBZ2.1 要求；</p> <p>（2）做好个人防护措施，加强现场作业人员个人防护用品的佩戴与监督，作业过程必须佩戴合格的防尘口罩，避免或减少粉尘对健康造成损害。</p> <p>2) 噪声防护设施措施建议</p> <p>（1）根据《工业企业职工听力保护规范》（卫法监发〔1999〕第 620 号）的要求制定职工听力保护计划，听力保护计划应包括噪声监测、听力测试与评定、工程控制措施、护耳器的要求及使用、职工培训以及记录保存等方面内容；</p> <p>（2）在有条件情况下对设备安装隔声罩、隔声屏等设备，必要时可为产生高噪声的设备独立设置隔声室，以达到最大程度的降噪，降低作业场所噪声强度；</p> <p>（3）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；</p> <p>（4）强化作业人员个人保护，加强现场佩戴耳塞的监督管理，确保作业人员在噪声作业场所作业时必须正确佩戴耳塞；</p> <p>（5）合理分配工人的工作安排，减少每位工人与噪声设备近距离接触的时间，可以进一步降低噪声给人带来的伤害。</p> <p>3) 组织所有从事职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并完善职业卫生管理档案。</p> <p>4) 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。</p>					