

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	有限空间		
委托单位	阳江十八子精密特钢有限公司		
项目类别	安全专项现状评估报告		

项目简介：
主要生产五金刀剪用中高档不锈钢材料为特殊的特殊钢。该公司占地面积约十三万平方，现有员工 130 多人。涉及的有限空间主要为工业炉窑（退火炉）、地坑（退火炉基坑）及公辅设备设施（污水处理池）等。

项目组长	刘强
项目组成人员	饶望冬、邱儒杰
报告审核人	林毅峰
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了目前进展情况。

评价结论：
阳江十八子精密特钢有限公司整改后的有限空间情况符合《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2013 年 5 月 20 日国家安监总局令 59 号公布，2015 年 5 月 29 日国家安监总局令 80 号修正）、《广东省安全生产监督管理局关于持续深入开展冶金等行业有限空间作业条件确认专项整治的通知》（粤安监管四〔2018〕14 号）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T205-2007）等国家相关法律法规和标准规范的要求。
阳江十八子精密特钢有限公司应重视本报告中提出的安全对策措施和有关建议，加强涉及有限空间场所的作业场所安全及设备安全。该公司在加强安全管理的同时，不断提高本质安全程度，提高相应作业过程的安全性，降低有限空间中中毒和窒息事故风险，减少或杜绝相应安全生产事故的发生。

现场照片：



（整改后）配备氧含量、有毒气体探测仪



（整改后）水池入口处的盖板已上锁



（整改后）设置相应有限空间警示标志



