

# 肇庆市广鸿铝业有限公司职业病危害现状评价

## GDHCXP20220062

用人单位	名称	肇庆市广鸿铝业有限公司	
	地址	广东省肇庆市广宁县石涧工业园	
	联系人	罗厂	
技术服务机构名称		广东汇成检测技术股份有限公司	
技术服务项目组人员		万涛、刘健永、潘杰、王其飞、饶望冬、李琳、赵文朋、李双双、陈锦贤	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-08-02	潘杰、王其飞、饶望冬	罗厂
现场采样	2022-08-15	万涛、刘健永	罗厂
	2022-08-16	万涛、刘健永	罗厂
	2022-08-17	万涛、刘健永	罗厂
现场检测	2022-08-15	万涛、刘健永	罗厂
	2022-08-16	万涛、刘健永	罗厂
	2022-08-17	万涛、刘健永	罗厂
编制评价报告	2022-12-15	潘杰、王其飞、饶望冬、李琳、赵文朋、李双双、陈锦贤	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)

