

用人单位	广州市浪庭电器有限公司				
单位地址	广州市花都区雅瑶镇聚福西路 28 号				
单位联系人	严先生				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	广州市浪庭电器有限公司（以下简称“该公司”）坐落于广州市花都区雅瑶镇聚福西路 28 号，成立于 2002 年 11 月，注册资本 300 万元，占地面积约 13966m ² ，建筑面积约 20000m ² ，主要经营加工、制造、批发生产音响器材，年产数字音响、功放音响约 60 万套。				
现场调查人员	王其飞、汤典峰	调查时间	2020.7.19	陪同人	严先生
检测人员	何赞、廖华东、岑道泳	检测时间	2020.8.25~27	陪同人	严先生
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、正己烷、环己烷、戊烷、庚烷、壬烷、丙酮、丁酮、乙酸乙烯酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、酚醛树脂、乙醛、丁醇、甲醇、异丙醇、二氧化锡、木粉尘、铝合金粉尘、振动（手传振动）、工频电磁场、噪声。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>木工车间接尘工接触的木粉尘时间加权平均接触浓度检测结果不合格，高于职业接触限值。木工车间的数控工、自动打磨工、手动打磨工、合箱钉箱工，音箱组装车间的测试工、打螺丝工、插件工，喇叭车间的冲压工个体噪声检测结果高于职业接触限值。木工车间喷胶岗位、音箱组装车间焊锡岗位、喇叭车间打胶和压片岗位 40h 等效声级检测结果超标，高于接触限值。其余岗位工种生产性毒物浓度、粉尘浓度、物理因素检测结果均未超出职业接触限值，符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）的要求。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：较重</p> <p>建议：1）企业在车间现场设置职业卫生告知栏，告知栏中张贴公布既往职业病危害因素检测结果、制度、规章、操作规程；2）企业主要负责人、职业卫生管理人员今后参加当地卫健局组织的职业卫生培训，取得培训证明；3）制定职工听力保护计划，包括噪声监测、听力测试与评定、工程控制措施、护耳器的要求及使用、职工培训以及记录保存等方面内容；4）木工车间、音箱组装车间、喇叭车间、SMT 车间、数字功放车间、模拟功放车间、化学品仓合适位置（冲淋洗眼器服务半径 15 米）设置冲淋洗眼器。</p>					