

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	深圳市茂盛加油站有限公司安全现状评价		
委托单位	深圳市茂盛加油站有限公司		
项目类别	安全现状评价报告		
<b>项目简介:</b>			
<p>深圳市茂盛加油站有限公司（以下简称“该加油站”），于2006年06月02日在深圳市市场监督管理局注册成立，营业场所：深圳市宝安区宝安大道固戍路段，统一社会信用代码：91440300789239114N，法定代表人：赵平华，经营范围为零售汽油、柴油、润滑油；经营便利店。</p> <p>该加油站已取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：深安监危化经油字[2018]136号，有效期至2021年08月03日。许可经营范围为汽油（1630）（备注：二级加油站，汽油罐30m<sup>3</sup>×3个，柴油罐30m<sup>3</sup>×2个，加油机6台），油罐总容积120m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	游海、黄舒妍、刘霞		
报告审核人	陈斌		
过程控制负责人	危朋		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，加油站建（构）筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。		
<b>评价结论:</b>			
根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，深圳市茂盛加油站有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合危险化学品经营许可证的换证要求。			
<b>现场照片:</b>			
			