

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	深圳市宝燃盛大加油站有限公司安全现状评价		
委托单位	深圳市宝燃盛大加油站有限公司		
项目类别	安全现状评价报告		
项目简介:			
<p>深圳市宝燃盛大加油站有限公司（以下简称“该加油站”），于2000年06月28日在深圳市市场监督管理局注册成立，营业场所：深圳市宝安区石岩镇官田村假龙凹，统一社会信用代码：91440300723019784R，法定代表人：陈嚷波，经营范围为成品油零售。</p> <p>该加油站已取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：深安监危化经油字[2018]307号，有效日期至2021年07月14日。许可经营范围为汽油（1630）（备注：二级加油站，汽油罐40m³×3个，柴油罐30m³×1个，加油机9台），油罐总容积135m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	游海、黄敏、何小荣		
报告审核人	陈斌		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，加油站建（构）筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。		
评价结论:			
根据加油站安全评价现场检查表评价结果，深圳市宝燃盛大加油站有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的安全要求，符合《危险化学品经营许可证》的换证要求。			
现场照片:			
			