

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	深圳市石化第二加油站有限公司危险化学品经营安全现状评价		
委托单位	深圳市南山石油有限公司		
项目类别	安全现状评价报告		
<p>项目简介:</p> <p>深圳市石化第二加油站有限公司，在深圳市市场监督管理局注册成立，法定代表人：彭斯琦，类型：有限责任公司，地址：深圳市福田区莲花路 2073 号，统一社会信用代码：914403001922154946。经营方式为零售，主要经营车用汽油、柴油。</p> <p>深圳市石化第二加油站有限公司已取得危险化学品经营许可证，证书编号：SZ01064，有效期至 2021 年 05 月 30 日，许可经营范围为汽油罐 25m³×3 个，20m³×1 个，柴油罐 25m³×1 个，油罐总容积 107.5m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）中 3.0.9 的划分；属于二级加油站。加油站站外北面为莲花路；东北面为福田区科技中学以及地铁景田站 A 出口，福田区科技中学距离加油站约 80 米，地铁景田站 A 出口距离加油站约 280m；东面为缔梦园住宅楼；南面为天健天骄住宅小区高层居民楼以及一个单人岗亭和景田西路一街；西面为景田西路（和香丽大厦）。站区东面和南面设有高 2.2m 的非燃烧实体围墙，西面设有高约 1.5m 的非燃烧实体围墙，北面有高 2.2m 的非燃烧实体围墙。油站入口在西南面，出口在西北面。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	陈斌、赵文朋、刘霞		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	危朋		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	现场勘察了该项目平面布置、周边环境、设备设施、公用工程、安全管理及配套安全设施的落实情况		
<p>评价结论:</p> <p>根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，深圳市石化第二加油站有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合危险化学品经营许可证换证的要求。</p>			

现场照片



项目负责人：林毅峰



外观



加油机



液位仪



油气回收监测系统



操作井



卸油口



视频监控系统