

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	深圳市聚能加油站有限公司安全现状评价		
委托单位	深圳市聚能加油站有限公司		
项目类别	安全现状评价		

项目简介:

深圳市聚能加油站有限公司，成立于1985年06月03日，法人代表为彭斯琦，地址位于深圳市南山区北环路南头路段，该公司厂区占地面积2000m²，总建筑面积675m²。深圳市聚能加油站有限公司是一家经营汽油、柴油零售的公司，现有在职员工22人。为评估加油站是否符合安全生产要求和危险化学品经营许可证的换证要求，深圳市聚能加油站有限公司特委托广东汇成安全健康环境咨询有限公司对其加油站进行安全现状评价。

项目组长	林毅峰
项目组成人员	文明、陈斌、刘霞
报告审核人	游海
过程控制负责人	危朋
技术负责人	刘海军
现场调查情况	勘查了该公司周边环境加油站的布置情况、查看安全管理人员、特种作业人员和从业人员资质证书、安全管理制度和应急救援预案备案等。

评价结论:

深圳市聚能加油站有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合危险化学品经营许可证的领证要求。

现场照片:

