

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	深圳市国盛加油站有限公司改建项目安全验收评价		
委托单位	深圳市国盛加油站有限公司		
项目类别	安全验收评价		

项目简介:

深圳市国盛加油站有限公司（以下简称“国盛加油站”或“该油站”）成立于 2012 年 04 月 09 日，在深圳市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：91440300593032111U；法定代表人：唐运耕；类型：有限责任公司；营业场所：深圳市宝安区西乡街道机场南路与广深公路交汇处；经营范围：零售：汽油、柴油。

加油站前期已取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：深安监危化经油字（2018）60 号，有效期至 2021 年 3 月 15 日，经营范围：汽油（1630）、（二级加油站，汽油罐 30m³×3 个，柴油罐 30m³×2，加油机 9 台），总容积 120m³（柴油折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（BG50156-2012,2014 年版）中 3.0.9 的划分，该站属于二级站。

因发展需要该油站需要调整油品，将其中 1 个柴油罐调整为 92#汽油罐，其它设施不做改动。调整后该油站设汽油罐 30m³×4 个，柴油罐 30m³×1 个，总容积 135m³（柴油折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（BG50156-2012,2014 年版）中 3.0.9 的划分，该站仍属于二级站；该油站油罐为单层罐（2018 年 10 月 1 日做过抗渗性检测报告，编号：TC-G12-T2018-050,结论为满足相关规定的 P6 抗渗等级要求，可以对油罐储油泄漏起到防渗保护作用，是有效的防渗措施，符合《中华人民共和国水污染防治法》中的相关要求），加油机数量为九台，共有 36 支加油枪。设有二次油气回收系统。

项目组长	陈斌
项目组成人员	黄敏、钟建辉
报告审核人	林毅峰
过程控制负责人	谢雄英
技术负责人	刘海军

现场调查情况	查勘了该项目的自然环境、周边环境，建（构）筑物、设备设施的符合情况。
--------	------------------------------------

评价结论:

根据加油站安全检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，深圳市国盛加油站有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，加油站采用的安全设施符合安全要求，该加油站改建项目安全设施具备验收条件。

现场照片:

