

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	广州市光汇加油站管理有限公司安全现状评价项目		
委托单位	广州市光汇加油站管理有限公司		
项目类别	安全现状评价报告		

项目简介：

广州市光汇加油站管理有限公司（以下简称“该油站”），成立于2006年12月27日，公司类型为有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码：91440101797363019Q；法定代表人：薛金勇，经营范围为零售汽油、柴油、润滑油。加油站地址为广州市从化鳌头镇城鳌大道东路203号。

该油站已取得《危险化学品经营许可证》，登记编号为粤穗 WH 安经证字[2017]1150（12），有效期至2020年4月13日。许可经营范围为汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]（备注：二级加油站，其中汽油罐30m³×3个，柴油罐30m³×2个，9台加油机）。油罐总容积120m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014年版）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。

项目组长	陈斌
项目组成人员	赵文朋、饶望冬
报告审核人	林毅峰
过程控制负责人	谢雄英
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了油站加油区、罐区配发电房等相关的安全设施及安全管理情况。

评价结论：

根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，广州市光汇加油站管理有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合危险化学品经营许可证领证的要求。

现场照片：

