

是是评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广东广安冠德石化有限公司深圳水产加油站安全现状评价报告		
委托单位	广东广安冠德石化有限公司深圳水产加油站		
项目类别	安全现状评价报告		
<b>项目简介:</b>			
<p>广东广安冠德石化有限公司深圳水产加油站（下称：“该加油站”）在深圳市市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码：91440300311622990J，经营方式为零售，主要经营车用汽油、柴油。该站成立日期：2014年9月16日，类型：有限责任公司分公司，负责人：肖锦发。加油站地址为深圳市宝安区沙井街道北环路170号。</p> <p>加油站已取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：深应急危化经油字[2019]81号，有效日期至2021年3月7日。许可经营范围为汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]（备注：二级加油站，其中汽油罐30m<sup>3</sup>×3个，柴油罐30m<sup>3</sup>×1个，加油机6台）（混凝土浇封埋地油罐），油罐总容积105m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。</p> <p>该加油站对汽油设置加油、卸油油气回收系统。防渗措施方面：已对加油站进行混凝土浇封埋地油罐抗渗性检测，取得检测报告，结论为“广东广安冠德石化有限公司深圳水产加油站浇封埋地油罐外覆浇封混凝土的抗渗性能检测现场无损测试结果良好，该外覆混凝土施工质量较好，环境对该混凝土强度影响较小，整体抗渗性能良好，满足P6抗渗等级要求，可以对油罐储油泄漏起到防渗保护作用，是有效的防渗措施，符合《中华人民共和国水污染防治法》中的相关要求。”</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	黄舒妍、陈斌、刘霞		
报告审核人	潘杰		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了该油站的储罐区、卸车区、加油区、站房、配电房等相关的安全设施及安全管理情况。		
<b>评价结论:</b>			
根据加油站安全评价现场检查表评价结果，广东广安冠德石化有限公司深圳水产加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的安全要求，符合《危险化学品经营许可证》的换证要求。			
<b>现场照片:</b>			
			