

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	深圳海宁加油站安全现状评价		
委托单位	深圳海宁加油站		
项目类别	安全现状评价报告		
项目简介：			
<p>深圳海宁加油站（以下简称“该加油站”）于 1997 年 03 月 31 日成立，营业场所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区深汕路 638 号。统一社会信用代码：91440300279322241K。经营范围：汽油、柴油零售。</p> <p>该加油站已取得《危险化学品经营许可证》，登记编号：深应急危化经油字[2019]42 号，有效日期至 2020 年 07 月 03 日，许可经营范围为汽油（1630）（备注：三级加油站，汽油罐 12m³ × 3 个，柴油罐 11m³ × 2 个，加油机 6 台）。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	黄敏、陈斌、刘霞		
报告审核人	潘杰		
过程控制负责人	危朋		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，加油站建（构）筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。		
评价结论：			
<p>根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，深圳海宁加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合危险化学品经营许可证的换证要求。</p>			
现场照片：			
			