

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	深圳市好能源加油站有限公司增设汽车服务设施专项安全现状评价项目		
委托单位	深圳市好能源加油站有限公司		
项目类别	增设汽车服务设施专项安全现状评价报告		
项目简介:			
<p>深圳市好能源加油站有限公司在深圳市市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码：914403007084351816，经营方式为零售，主要经营车用汽油、柴油。该站成立日期：1998年7月1日，类型：有限责任公司（法人独资），负责人：蔡金华。加油站地址为深圳市宝安区西乡街道广深路西乡段543号。</p> <p>加油站已取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：深安监危化经油字[2018]106号，有效日期至2021年7月15日。许可经营范围为汽油、柴油[闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$]（备注：二级加油站，其中汽油罐$45\text{m}^3 \times 2$个，柴油罐$45\text{m}^3 \times 1$个，加油机4台）（混凝土浇封埋地油罐），油罐总容积112.5m^3（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。</p> <p>该加油站拟在站区南部增设洗车设备，设置在作业区以外，与加油站的设施隔开足够的距离。</p>			
项目组长	陈斌		
项目组成人员	黄倩雯、文明		
报告审核人	林毅峰		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了油站的加油区、配发电房、罐区、洗车设备等相关的安全设施及安全管理情况。		
评价结论:			
<p>深圳市好能源加油站有限公司相关证照齐全，生产规章制度健全，各项安全设施和措施已比较完善，站内汽车服务设施设置在作业区以外，与埋地油罐、通气管口、加油机的安全距离均符合要求，符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求。</p>			
现场照片:			
			