

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	深圳市布吉银龙加油站有限公司安全现状评价		
委托单位	深圳市布吉银龙加油站有限公司		
项目类别	安全现状评价报告		
项目简介:			
<p>深圳市布吉银龙加油站有限公司于 1993 年 10 月 12 日在深圳市市场监督管理局注册成立,统一社会信用代码:91440300279524003X,经营方式为零售,主要经营汽车零配件、日用百货的购销;车用汽油、柴油、润滑油、重油的零售;汽车清洗服务;预包装食品零售。法定代表人为吴银清。加油站地址为深圳市龙岗区布吉街道布龙路 6 号。</p> <p>深圳市布吉银龙加油站有限公司已取得《危险化学品经营许可证》,登记编号为深应急危化经油字[2020]153 号,有效期至 2021 年 9 月 23 日。该加油站许可经营范围为汽油(1630)、柴油(1674),其中汽油罐 50m³×2 个、30m³×1 个,柴油罐 40m³×1 个,共 8 台加油机,油罐总容积 150m³(柴油罐容积折半计入总容积)。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012,2014 年版)中 3.0.9 的划分,该加油站属二级加油站。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	钟建辉、陈斌、何小荣		
报告审核人	潘杰		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境,加油站建(构)筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。		
评价结论:			
<p>根据加油站安全评价现场检查表评价结果,深圳市布吉银龙加油站有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的安全要求,符合《危险化学品经营许可证》的换证要求。</p>			

现场照片：

