

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	广东筠塑新材料科技有限公司安全现状评价报告		
委托单位	广东筠塑新材料科技有限公司		
项目类别	安全现状评价		
<p><b>项目简介：</b></p> <p>广东筠塑新材料科技有限公司（以下简称“该公司”），成立于2017年5月10日，注册地址为新兴县新成工业园 XCN-04-21 地块，公司法人为黎鑫华，经营范围：新材料技术研发及推广服务；研发、生产、加工、销售：塑料制品、玻璃制品、纤维制品、金属制品、化工制品（危险化学品除外）；模具销售；贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；建筑安装业。</p> <p>该公司厂区占地面积 55903 平方米，建筑面积 11971 平方米；主要建构筑物有一期厂房、员工饭堂、员工宿舍、设备房、水泵房、岗亭 1、岗亭 2、消防水池，该公司参保人数 50 人。</p>			
项目组长	王一波		
项目组成人员	王其飞、文明		
报告审核人	谢雄鹰		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了相关的安全设施及安全管理情况		
<p><b>评价结论：</b></p> <p>综上所述，广东筠塑新材料科技有限公司在有效落实本报告所提出的安全对策措施和建议基础上，并对存在的安全隐患进行及时整改后，其安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求，能实现安全生产。</p>			
<p><b>现场照片：</b></p>			
			
预留空地（二期）		厂区西侧	



厂区南侧



厂区北侧



厂区东侧



现场照片