

项目名称	深圳市佳运乐加油站有限公司安全现状评价
委托单位	深圳市佳运乐加油站有限公司
项目类别	安全现状评价
<p>项目简介：</p> <p>深圳市佳运乐加油站有限公司在深圳市市场监督管理局注册成立，成立日期：2003年02月27日，统一社会信用代码：914403007466245734，法定代表人：魏江平，经营范围为成品油零售，住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区宝石路4号佳运乐加油站101。</p> <p>深圳市佳运乐加油站有限公司已取得《危险化学品经营许可证》，证号：深应急危化经油字[2021]237号，有效日期至2024年10月13日，油站共有4个油罐，其中汽油罐30m³×3个、柴油罐30m³×1个；油罐总容积105m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的划分，该加油站属二级加油站。该加油站已设置加油、卸油油气回收系统。防渗措施方面：已对加油站进行混凝土浇封埋地油罐抗渗性检测，取得检测报告，结论为“深圳市佳运乐加油站有限公司浇封埋地油罐外覆包封混凝土的抗渗透性能满足规范要求，抗渗性能良好，该外覆混凝土强度满足相关规范要求，环境对该混凝土强度影响较低，能够对油罐储油泄漏起到防渗保护作用，符合《中华人民共和国水污染防治法》中的相关要求。</p> <p>深圳市佳运乐加油站有限公司位于深圳市宝安区新安街道兴东社区宝石路4号。该加油站东面为倚天苑住宅小区（总建筑面积超过5000m²的居住建筑，本报告按二类保护物进行评价）；南面为宝石路（城市主干路）；西面为市政管理处废弃库房（总建筑面积不超过7500m²的其他建筑物，本报告按三类保护物进行评价）；北面为东方红印刷厂（本报告按丙类物品生产厂房进行评价）、员工宿舍（总建筑面积不超过5000m²的居住建筑，本报告按三类保护物进行评价）、杂物仓库（总建筑面积不超过7500m²的其他建筑物，本报告按三类保护物进行评价）。油站入口在东南面，出口在西南面。</p>	
项目组长	林毅峰
项目组成人员	文明、游海、何小荣
报告审核人	潘杰
过程控制负责人	韩效栋
技术负责人	刘海军
现场调查情况	现场调查了深圳市佳运乐加油站有限公司现状的基本情况
<p>评价结论：</p> <p>深圳市佳运乐加油站有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合危险化学品经营要求。</p>	

现场照片




项目负责人：林毅峰



外观



加油机



液位仪



加油机内部



操作井



卸油口




操作井



消防器材



静电接地夹



自动洗车机



室外变压器



柴油发电机



配电柜



北面东方红印刷厂



东面倚天苑住宅小区



西面市政管理处废弃库房



南面宝石路