

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	深圳市生态环境监测站大鹏分站安全现状评估		
委托单位	深圳市生态环境监测站大鹏分站		
项目类别	安全现状评估报告		
<p><b>项目简介：</b></p> <p>深圳市生态环境监测站大鹏分站属于深圳市生态环境监测站的下属单位，位于广东省深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A12 栋二楼，主要从事大鹏新区河涌、水库、污染源水质采样及检验。现有作业人员 15 人，其中办公室 5 人，业务室 1 人，分析室 7 人，现场 2 人。</p> <p>该分站所在的生命科学产业园 A12 栋建筑结构为混凝土结构，共四层，火灾危险性丙类，耐火等级二级，建筑面积 7546m<sup>2</sup>，该分站试验及办公场所在 A12 栋二楼西侧，二楼西侧建筑面积约为 851m<sup>2</sup>，其中实验室面积约 421.31m<sup>2</sup>。现有员工 15 人，配备兼职安全管理人员 1 人，安全管理员负责站内日常安全管理工作，年生产时间 250 天左右，常白班工作制，每班 8h/d。</p>			
项目组长	潘杰		
项目组成人员	韩效栋、李琳		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了实验室及相关的安全设施及安全管理情况。		
<p><b>评价结论：</b></p> <p>综上所述，深圳市生态环境监测站大鹏分站在有效落实本报告所提出的安全对策措施和建议基础上，并对存在的安全隐患进行及时整改后，其安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求，能实现安全生产。</p>			

现场照片：

