

编号：HCAP-2021-797（6）（XP）

中国石油天然气股份有限公司

广东茂名高州根子加油站

## 安全现状评价报告

广东汇成检测技术股份有限公司

APJ-（粤）-015

2022年08月02日

中国石油天然气股份有限公司广东茂名高州根子加油站

## 安全现状评价报告

法定代表人：黄 陈

技术负责人：刘海军

评价项目负责人：林毅峰



(安全评价机构公章)

**中国石油天然气股份有限公司**  
**广东茂名高州根子加油站安全现状评价报告**  
**参加安全评价人员**

	姓名	资格证书号	从业登记号	专业/职称	签名
项目负责人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
项目组成员	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	文明	1600000000301471	030248	安全	文明
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	游海
	王斌	S011011000110202000251	041367	自动化	王斌
	何小荣	1200000000301272	027902	电气	何小荣
报告编制人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	文明	1600000000301471	030248	安全	文明
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	游海
报告审核人	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	谢雄英
过程控制负责人	韩效栋	1600000000301592	030430	机械	韩效栋
技术负责人	刘海军	S011044000110191001059	018856	电气/高级工程师	刘海军

## 2.项目概况

### 2.1 基本情况

中国石油天然气股份有限公司广东茂名销售分公司于 2019 年 5 月 20 日与高州市根子加油站签订租赁合同，取得高州市根子加油站的经营权，并为高州市根子加油站向相关主管部门申请办理了新的营业执照--中国石油天然气股份有限公司广东茂名高州根子加油站。

中国石油天然气股份有限公司广东茂名高州根子加油站（以下简称“该加油站”，前身为“高州市根子加油站”），成立于 2019 年 08 月 29 日，并于 2021 年 05 月 25 日取得高州市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440981MA53NMA83X；营业场所：高州市根子镇茅坡村委会；负责人：冯若洋；类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）；营业期限：长期；经营范围：主要经营车用汽油、柴油（详情见附件营业执照）。该加油站隶属中国石油天然气股份有限公司广东茂名销售分公司。

该加油站于 2021 年 7 月 7 日取得高州市应急管理局核发的危险化学品经营许可证，证书编号：粤高危化经字【2021】028 号；有效日期至 2022 年 08 月 20 日；许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]（1674）【备注：三级加油站，其中汽油罐  $25\text{m}^3 \times 3$  个；柴油罐  $25\text{m}^3 \times 1$  个】\*\*\*（2021 年 7 月 7 日变更负责人）。

该加油站设置有：SF 双层  $25\text{m}^3$  汽油罐 3 个；SF 双层  $25\text{m}^3$  柴油罐 1 个；2 油品 2 枪加油机 4 台；针对汽油设置有加油、卸油油气回收处理装置。该加油站的总储存容积为  $87.5\text{m}^3$ （柴油折半算入总容





积), 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》( GB50156-2021) 中 3.0.9 的划分, 该加油站属三级加油站。

该加油站目前在职人员共 9 人, 员工上岗前均进行了三级教育, 考核合格后上岗。该加油站的企业法定代表人兼安全生产主要负责人为冯若洋, 已取得了危险化学品经营单位主要负责人安全资格证书; 任命王堂平为油站经理兼分管安全负责人, 已取得了危险化学品经营单位主要负责人安全资格证书; 另设 2 名专职安全管理人员—苏永宽、石洁夏, 均已取得危险化学品经营单位安全管理人员资格证书。

该加油站基本情况见表 2.1-1。

表 2.1-1 加油站基本情况表

加油站名称	中国石油天然气股份有限公司广东茂名高州根子加油站					
主要负责人	冯若洋			油站经理	王堂平	
加油站地址	高州市根子镇茅坡村委会		联系方式	胡祥顺: 15975470466		
职工人数	9 人	安全管理人员	4 人	持证上岗人数	4 人	
占地面积	630m <sup>2</sup>	储存能力	87.5m <sup>3</sup> (柴油折半算入总容积)	加油站级别	三级	
加油机数量	4 台		加油枪数量	8 支	竣工验收时间	/
建、构筑物情况	名称	结构类型	耐火等级	层数	高度 (m)	占地面积(m <sup>2</sup> )
	加油亭 (罩棚)	砼柱螺栓球网架结构	二级	1	6 (净空)	336
	站房 (营业室)	钢筋混凝土结构	二级	1	4	85
	宿舍楼	钢筋混凝土结构	二级	1	4	60
储罐情况	序号	油品名称及编号	单罐容积(m <sup>3</sup> )台数		材质	形式
	1	0 号柴油	25m <sup>3</sup> ×1		SF 双层油罐	卧式埋地
	2	92 号汽油	25m <sup>3</sup> ×2		SF 双层油罐	卧式埋地
	3	95 号汽油	25m <sup>3</sup> ×1		SF 双层油罐	卧式埋地
主要消防安全设施、器具配备情况	名称	型号、规格	数量	状况	备注	
	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	2 具	良好	加油 (储罐) 区	
	手提式干粉灭火器	MF/ABC4	12 具	良好	加油 (储罐) 区、站房、卸油区	
	手提式干粉灭火器	MF/ABC5	4 具	良好	加油 (储罐) 区	
	二氧化碳灭火器	MT3	4 具	良好	站房、配电房 (站房内)	
	灭火毯	1.0m×1.0m	5 块	良好	加油 (储罐) 区、卸油区	
	消防沙	/	2m <sup>3</sup>	良好	卸油区	

主要管理制度名称	全员安全生产责任制清单；加油站安全管理员岗位安全生产责任制；加油员岗位安全生产责任制；油品计量员岗位安全生产责任制；安全生产工作例会制度；安全生产教育培训制度；隐患排查治理制度；设施、设备的维护、保养、检测管理制度；劳动防护用品管理制度；安全生产奖惩制度；安全生产台帐管理制度；应急管理制度；事故管理制度；安全投入保障及费用提取管理制度；安全标准化管理制度；危险化学品经营许可证管理制度；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；安全用电管理制度；危险化学品购销管理制度；危险化学品安全管理制度；安全风险管理制度；设备、油品储藏养护制度；安全技术说明书和安全标签管理制度；作业许可管理规定；动火作业安全管理制度；高处作业安全管理制度；管线打开安全管理制度；进入受限空间安全管理制度；临时用电安全管理制度；挖掘作业许可管理制度；移动式起重机吊装作业管理制度；设备检修制度；防火防爆十大禁令；防止储罐跑冒油料七条规定；防止静电危害八条规定；卸油安全操作规程；加油安全操作规程；计量油品操作规程；设备使用、维护、检修的安全操作规程。
加油站法定代表人或负责人签字：	加油站（盖章）：
 2022 年 月 日	 2022 年 月 日

## 2.2 加油站地理位置及周边环境

该加油站位于高州市根子镇茅坡村委会。该加油站东面：架空电力线（有绝缘层，杆高约 6m），架空通信线（杆高约 6m），居民楼群（每栋建筑面积小于 5000m<sup>2</sup>，属三类保护物）；南面：为林地；西面：居民楼群（每栋建筑面积小于 5000 平方米，属三类保护物），架空电力线（有绝缘层，杆高约 6m）；北面：617 县道（属四级公路），架空通信线（杆高约 6m），架空电力线（有绝缘层，杆高约 6m）。埋地储罐、通气管管口、加油机周围 50m 范围内无重要公共建筑物。

该加油站埋地油罐、加油机、通气管管口与站外建、构筑物的防火距离见表 2.2-1。

表 2.2-1 汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（单位：m）

站外建（构）筑物		站内汽油（柴油）工艺设备		汽油（柴油）埋地油罐			汽油（柴油）通气管管口、加油机		
		三级站		标准		标准		实测	
		标准	实测					通气管管口	加油机
民用建筑物	东面—三类保护物居民楼群	7（6）	21（24）	7（6）	45（45）	20（20）			



## 8.评价结论

### 安全评价结论

对中国石油天然气股份有限公司广东茂名高州根子加油站现状安全评价，得出以下评价结论：

(1) 该加油站经营的汽油为首批重点监管的危险化学品。该加油站经营和储存过程中存在的危险有害因素有火灾爆炸、中毒与窒息、车辆伤害、触电、高处坠落等。该加油站不构成危险化学品重大危险源。

(2) 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 对该加油站经营和储存场所的站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气、报警和紧急切断系统、建(构)筑物、绿化等方面进行对照检查，均符合规范要求。

(3) 中国石油天然气股份有限公司广东茂名高州根子加油站证照文书齐全，有营业执照、消防监督检查记录、防雷检测报告、危险化学品经营许可证等。

(4) 每个工作班次均配备安全生产管理人员。

(5) 加油站已建立了全员安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度等管理制度。

(6) 油站站长和安全生产管理人员具有安全资格证书；新员工需进行三级教育培训考核合格后上岗，从业人员定期参加内部培训。

(7) 该加油站制定了生产安全事故应急预案，并定期进行演练。

(8) 参照化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定

标准对该加油站进行逐项评价，该加油站均符合要求，不存在重大生产安全事故隐患。

(9) 通过事故树分析可知，加油站火灾爆炸事件的发生有 30 种途径，并且它的发生必然是 30 个最小割集中的某个最小割集的基本事件同时存在的结果。加油站管理人员、操作人员可根据 30 个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施，从而保证加油站运行过程的安全。

(10) 经过对该加油站储罐区汽车槽车油罐火灾爆炸危险指数评价得知：油罐车爆炸初评计算结果，火灾爆炸指数 99.2，危险等级属中等，暴露半径为 25.4m，暴露面积为 2026m<sup>2</sup>。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内 60%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。

经过补偿后，火灾爆炸指数 75.4，危险等级为较轻。暴露半径为 19.3m，暴露面积为 1170m<sup>2</sup>。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内 46%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。

因此，该加油站卸车运行中应加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效，才能保证加油站的安全运营。


**综合结论：**根据加油站安全评价现场检查表评价结果，中国石油天然气股份有限公司广东茂名高州根子加油站相关证照齐全，生产规章制度健全，各项安全设施和措施完善，符合国家相关法律、法规、标准及规范的规定，其生产安全条件符合安全的要求。



# 根子加油站现场照片



评价组组长现场检查照片



加油站全貌



卸油区和宿舍



操作井



卸油口

# 根子加油站现场照片




静电接地报警装置与卸油操作规程



加油机



加油机内部




液位仪



油罐渗漏在线监测



配电柜





# 根子加油站现场照片




视频监控



加油站东面



加油站北面



加油站西面

