

### 安全评价报告公示信息表

<b>评价机构</b>	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证书号	APJ-（粤）-015
<b>项目名称</b>	华为技术有限公司华为南方工厂 C3F1 实验室项目安全预评价		
<b>委托单位</b>	华为技术有限公司		
<b>项目类别</b>	安全预评价		
<b>项目简介：</b>			
<p>华为南方工厂 C3F1 实验室项目（以下简称“该项目”）属于华为技术有限公司东莞项目，位于东莞市松山湖高新科技园新城路 6 号华为南方工厂二期 C 区，主要从事晶圆加工研发和微纳器件的试制验证与研发、晶体振荡器设备研发及芯片研发、精密复合材料部件的装配与测试、LiDAR 光机耦合装备研发/测试、微纳器件加工封测、晶圆测试。</p>			
<b>项目组长</b>	潘杰		
<b>项目组成人员</b>	王斌、邱儒杰		
<b>报告审核人</b>	游海		
<b>过程控制负责人</b>	谢雄英		
<b>技术负责人</b>	刘海军		
<b>现场调查情况</b>	查勘了该公司的平面布置、周边情况和安全生产管理情况。		
<b>评价结论：</b>			
<p>综上所述，华为技术有限公司华为南方工厂 C3F1 实验室项目符合国家产业政策和法律、法规，选址、平面布置符合安全要求，主要危险有害因素影响可以采取安全技术措施和管理措施加以控制，安全方面处于可接受的水平。项目在设计 and 建设中认真执行相关法律、法规、技术标准的规定，切实落实本评价报告中所提出的各项安全对策措施后，达到安全生产法律、法规、标准等要求，并加强安全管理，在以此为前提的情况下，项目建成投产后的安全风险是可以接受的，即符合安全要求。。</p>			
<b>现场照片：</b>			
			