

|      |                                    |      |             |
|------|------------------------------------|------|-------------|
| 评价机构 | 广东汇成检测技术股份有限公司                     | 资质证号 | APJ-（粤）-015 |
| 项目名称 | 怀集县力图液化气有限公司液化石油气充装站安全间距存在问题专项评估报告 |      |             |
| 委托单位 | 怀集县力图液化气有限公司                       |      |             |
| 项目类别 | 专项评估报告                             |      |             |

**项目简介：**

怀集县力图液化气有限公司（以下简称“该公司”）已取得由怀集县市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91441224764943543Q，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王春秀，注册资本：人民币伍拾万元，住所：怀集县梁村镇大成岗（入桥头方向 300 米），经营范围见报告附件。

该公司液化石油气站（以下简称“该气站”）前身为怀集县石油公司大成岗液化气站，是由广东省石油企业集团怀集县公司于 1987 年投资建设的瓶装液化石油气充装站，因资金问题，该气站于 1988 年完成了部分土建工程后缓建；于 1995 年续建完成后投入使用。该气站主要为周边居民用户提供瓶装液化石油气，运营至今未进行过改扩建。

该气站于 2021 年 1 月 1 日取得了怀集县城市管理和综合执法局核发的《燃气经营许可证》（编号：粤建燃证字 10-0082 号），经营范围：销售液化石油气，许可证有效期至 2025 年 12 月 31 日。

|         |               |
|---------|---------------|
| 项目组长    | 潘杰            |
| 项目组成人员  | 钟建辉、林焱        |
| 报告审核人   | 游海            |
| 过程控制负责人 | 韩效栋           |
| 技术负责人   | 曹胜强           |
| 现场调查情况  | 勘查了该项目现场的实际状况 |

**评价结论：**

我认为怀集县力图液化气有限公司液化石油气充装站安全间距存在问题在采取了相应的安全技术措施并落实本报告提出的补充对策措施后，其风险可接受。

**现场照片：**

